

AESCULAP PV460摄像主机 PV462摄像头 图象干涉

产品名称	AESCULAP PV460摄像主机 PV462摄像头 图象干涉
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

设备型号：AESCULAP PV460 摄像主机 PV462摄像头

检测故障：图像干扰，检测线缆故障

维修方案：维修线缆 三个工作日，保修六个月。

AESCULAP PV280蛇牌腔镜摄像系统维修

AESCULAP PV410蛇牌腔镜摄像系统维修

AESCULAP PV460蛇牌腔镜摄像系统维修

AESCULAP PV411蛇牌腔镜摄像系统维修

AESCULAP PV413蛇牌腔镜摄像系统维修

AESCULAP PV431蛇牌腔镜摄像系统维修

摄像头维修更换 广州云启医疗设备有限公司是一家从事摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械维修的高技术企业，提供电子电路板芯片级维修、触摸屏维修、驱动板维修、高压板维修、线缆维修、开关元器件维修等技术服务的实践中积累了丰富的经验，对医疗维修方面具有修复率高、维修周期短、价格合理、无原理图等维修特点。在长期的摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械维修工作中我们总结了一套行之有效维修技巧，可实现精、准、广州云启的摄像系统维修第三方服务商，内窥镜系统维修、摄像系统维修、软镜图像处理器等。服务的品牌有wolf狼牌摄像系统常见的维修型号： 狼R.WOL5261.2摄像头维修 狼R.WOL550摄像头维修 狼R.WOL5504.70 狼R.WOL550摄像头维修 狼R.WOL550摄像头维修 狼R.WOL5516.96摄像头维修 狼R.WOL5366.1摄像头维修 狼R.WOL5131冷光源维修 狼R.WOL5501.951CCD摄像头维修 狼R.WOL5501摄像主机维内窥镜摄像系统维修 狼R.WOL5503摄像主机维内窥镜摄像系统维修 狼R.WOL5504摄像主机维内窥镜摄像系统维修 狼R.WOL5506

狼R.WOL5507摄像主机维内窥镜摄像系统维修 狼R.WOL5509摄像主机维内窥镜摄像系统维修 狼R.WOL5512
狼R.WOL5514摄像主机维内窥镜摄像系统维修 WOLF狼5514.00单晶/1CC高清摄像系统维修 WOLF狼5525.20
WOLF狼5160.00LED冷光源维修 WOLF狼5161.00LED冷光源维修 WOLF狼5162.00LED冷光源维修 WOLF狼5
WOLF狼5525全高清3CCD摄像系统维修 WOLF狼5509.013CCD高清摄像主机维修 WOLF狼2235气腹机维修
WOLF狼552单晶片/1CC摄像系统维修 WOLF狼5550.001高清摄像主机维修 WOLF狼5512.001CCD摄像系统维
WOL5132.001300狼牌氙灯冷光源维修 WOL5124.00180狼牌氙灯冷光源维修 WOL5123.001180狼牌氙灯冷光源
维修各种内窥镜用摄像系统，如STORZ(史道斯)、Stryker(史赛克)、WOLF(狼牌)、AESCULAP(蛇牌)、OLYMP
维修Panasonic(松下)GP-KS162、KS822、GP-US742、GP-US542摄像头、及摄像头到摄像主机的多芯线缆及相关
维修Smith&Nephew450P及460H摄像头、DYONICSED-3摄像头及3503-CCDCAMERA摄像主机、DYONICSHD90
维修rudolf诺道夫C2011及C3011摄像头、摄像主机，rudolf3CCD摄像头 维修WOLF(狼牌)，STORZ(史道斯)内
维修案例一： 设备名称：STORZ H3-Z/22220055摄像头 调节调焦环无法达到清晰状态 检测故障：上机图像
维修方案：更换调焦镜组件 维修周期：两个工作日 保修周期：六个月 维修案例二： STORZ H3-Z 222
22220055 摄像头 检测故障：有图像信号，无正常图像显示。线缆破损，护套破损 故障分析：护套处线缆老
保修周期：非人为保修3个月 维修案例三： STORZ H3-Z/22220055摄像头 图像干扰、偏暗 设备名称：S
检测故障：图像干扰、偏暗，线缆故障 维修方案：更换线缆 维修周期：4个工作日 保修周期：非人为保