

diy小型激光雕刻机 恒元雕刻机 张家界激光雕刻机

产品名称	diy小型激光雕刻机 恒元雕刻机 张家界激光雕刻机
公司名称	聊城恒元激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园
联系电话	13012685798

产品详情

激光雕刻机

技术参数：

激光功率：130W/150W

激光器类型：CO2封离式玻璃管激光器，水冷，激光雕刻机特点，10.6um

有效幅面：1500mm × 2500mm

冷却方式：水冷

雕刻扫描速度：0-60000mm/min

大运动速度：30000mm/min

机器实例展示

机器实例展示

切割速度：0-1000mm/min

激光能量控制：1-100%软件设定

小成形文字：汉字2.0mm × 2.0mm英文1.0mm × 1.0mm

大扫描精度：2500DPI

定位精度： $\pm 0.01\text{mm}$

支持的图形格式：DST、PLT、BMP、DXF、AI

支持软件：田岛刺绣软件、CORELDRAW、HOTOSHOP、AUTOCAD、各种服装CAD

适用材料：木制品、纸张、皮革、布料、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、瓷砖、大理石、水晶、玉石、竹制品等非金属材料。

激光雕刻机

三：雕刻机洗底不平.

1：主轴与台面不垂直，需校正。

2：刀具有问题。

3：控制卡有问题或信号受到干扰。

四：雕刻机不能正常回机械原点.

1：机器设置回原点方向相反。

2：控制卡故障或松动。

3：限位开关或数据线故障。

4：驱动器故障。

5：步进电机线故障。

五：打开软件时，电脑提示“打开卡失败，请检查卡”的提示.

1.检查板卡的驱动程序有没有装好，或把板卡换一个PCI插槽。

2.把两根数据连接线重新安装，检查有没有断针的现象。

3.板卡有问题，更换板卡。

六：打开软件时提示：三轴报警，diy小型激光雕刻机，初始化错误四号.

1.检查电脑与机器的两根数据线有没有接好。

2.检查控制箱内的转接板的保险丝是否烧掉，换保险丝。

皮革激光雕刻机 (leather laser engraving machine) 是指专门用于皮革类材质的雕刻的激光设备。此类设备采用三维动态振镜控制系统，张家界激光雕刻机，Z轴可自动升降，保证了加工过程中的佳效果，国产

激光雕刻机，配备左右移动式工作平台和脱机运动控制系统，自动化程度高，提高了加工效率，尤其适合裘皮及各种皮革面料的大幅面雕花及打孔，为产品美感及附加值的提升提供了全新的解决方案。

diy小型激光雕刻机-恒元雕刻机-张家界激光雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。“激光雕刻机,激光切割机,激光打标机”选择聊城恒元激光设备有限公司，公司位于：山东聊城开发区工业园，多年来，恒元雕刻机坚持为客户提供好的服务，联系人：邢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒元雕刻机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事工艺礼品激光雕刻机，纺织皮革激光切割机，广告包装激光打标机的厂家，欢迎来电咨询。