

气动热转印机、气动压烫机、气动升华机、气动单工位烫印机

产品名称	气动热转印机、气动压烫机、气动升华机、气动单工位烫印机
公司名称	上海中迪印花机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:烫印机 品牌:江川 型号:JC-7A
公司地址	中国 上海市普陀区 真南路1051号1-112 (国际包装城.印刷城)
联系电话	86 021 66080286

产品详情

类型	烫印机	品牌	江川
型号	JC-7A	适用范围	烫唛、烫标、烫图烫钻、烫升华
产品别名	气动热转印机、气动压烫机、气动升华机	外形尺寸	40*40
重量	65	主电机功率	2.2

概述

本机可将升华类，溶剂类油墨的彩色图案与文字经热转印烫在棉，麻，化纤等绒物上，还可进行植毛烫画和发泡印花工艺等处理，经济又实用。

特点

采用集成电路板，触摸按钮，电磁开关技术，通断计时器，美观，准确性高；

自动控制，压力平衡均匀，压力可达8kg/cm²；

工作台可在手动与自动运行之间切换；

采用推拉式工作台面，操作省力承印速度快；

该机特采用安全保护装置，防压伤，非常安全理性化；

加热板采用特殊管环绕设计，加热设计，加热均匀；

工作台面特殊处理，可承印升华，热转印，烫金等。

技术指标

电压（v）：380/220三相四线

功率（kw）：8.5 10.5 18

温度范围（ ）:0-399

时控范围(s):0-99

工作台尺寸(cm)40cm × 60cm 60cm × 80cm 100cm × 120cm

包装尺寸(cm):

整机重量(kg):

操作操作

开机前，检查电压是否平衡或缺相，接地是否可靠。

打开电源总开关，按下启动按钮，指示灯随即着亮，同时进入工作状态。

将恒温器调校至所需温度（通常为300-420 ）。。

将定时器调校至所需时间（通常为10秒到30秒左右）。

将衣物平放在下框架内，再叠上烫画纸（注意烫画纸的正反面）推动框架至烫压位置即可。

当指示烫印的定时时间到时，发热板自动升起，此时将底板拉出。

本机设有两个底板工作台，轮流使用，方便操作，可以更好的提高工作效益。

如果是冷撕的烫画纸，请用黑板擦将烫画纸均衡擦一遍，等5-20秒，才将烫画纸撕掉。如果是热撕的烫画纸，烫印完毕后请立即马上将烫画纸撕去。

成功的烫印要有正确的时间，温度及压力的配合，衣物的厚度和材料及烫印纸都影响到烫印效果。

各种烫画纸都需试烫小样认可后，方可批量生产。

维修

1. 压力：如压力不够均匀，可调校下板中心的四条丝杆与发热板平衡，向上是增加压力，向下是减少压力。一般压力调至30-40kg/cm²
2. 时间：当烫印时间到达而发热板未升起，则须检查液压机是否正常工作，特别是电磁阀。
3. 温度：当所调温度到达时，温控器液晶会显示已到所需温度，如不升温，则检查接触是否接触不好，或发热管不通电，高温线脱落，接触器不通电，温度表烧坏。

4. 油液：经常检查液压油（46#）是否够，不够则及时添加，最低不能低于红线标志。
5. 当发现烫印不到位或有危险，则第一时间按急停开关，让上发热板升起，再关掉总电源。
6. 机器出现严重故障，请专业维修师傅维修。