

Medtronic动力系统维修美敦力19-94025动力手柄维修

产品名称	Medtronic动力系统维修美敦力19-94025动力手柄维修
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

Medtronic动力系统维修美敦力19-94025动力手柄维修

广州云启医疗维修服务有限公司提供 维修美敦力19-94025动力手柄 Medtronic动力系统维修

Medtronic美敦力动力手柄维修常见型号：

19-94025、18-96200、18-97200 (M2)、18-98200T、33-27750、EM200等动力手柄维修。

动力系统维修品牌：

美敦力Medtronic、Stryker史赛克、施乐辉Smith&Nephew、Dyonics戴安力、Storz史托斯、Wolf狼牌、Linva
atec林弗泰克、Aesculap蛇牌、Bienair彼岸、德国Medicon、
强生Anspach、Synthes辛迪思、RUDOLF诺道夫、Ackerman艾克曼等。

动力系统维修范围：

按科目分类：

关节镜刨削动力系统、耳鼻喉动力系统、耳科动力系统、五官科动力系统、微动力系统、开颅动力系统、
神经外科动力系统、微动力磨骨系统、颌面外科动力系统、牙科动力系统、气动动力系统、植皮刀、
高速气钻系统。

按项目分类：动力主机、动力手柄、动力手钻、动力骨钻、动力耳钻、脚踏、接头等。

刨削动力手柄维修常见故障及解决办法：

一、电缆线故障：

主机无法识别手柄、电缆线接口接触不良、电缆线表皮破损、电缆内阻变大、氧化。

维修方法：更换或者维修电缆线。

二、按键无法使用

解决方法：维修更换按键。

三、电机卡死：

手柄电机故障，常见是电机进水引起生锈导致卡死、转动过慢、电机发热异常等。

维修方法：维修或者更换电机。

四、轴承故障：

轴承进水引起生锈、卡死或者断裂。

维修方法：维修更换轴承。

五、刀头卡不住，夹头断裂。

动力主机常见故障及解决办法：

一、电源板坏：维修或更换电源板。

二、主板坏、电机短路、驱动电路烧坏：更换主板

三、气感应器坏：维修或更换感应器

四、显示屏坏：更换显示屏。

五、显示板坏：维修或更换显示板。

脚踏常见故障有：

一、失速：手柄会自动转动：维修或更换脚踏传感器。

二、电缆线故障：维修更换电缆线。

三、接头变形、内部针断裂：更换接头

云启医疗美敦力动力手柄维修服务优势：

1、配件齐全、原厂配件、原厂工艺、原厂标准；

2、提供免费检测及出具检测报告；

3、维修周期快，加急不另外收费；

4、可选保修周期定制服务（3、6、12、24个月）；

广州云启医疗维修服务有限公司具有经验丰富的工程师队伍，精密的仪器检测设备，质量可靠的进口配件，以合理的价格提供优质的Medtronic动力系统维修服务，欢迎咨询！