

DYONICS施乐辉300XL 500XL冷光源检修

产品名称	DYONICS施乐辉300XL 500XL冷光源检修
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

DYONICS施乐辉300XL 500XL冷光源维修

广州云启医疗设备有限公司是第三方维修服务商DYONICS施乐辉300XL 500XL冷光源维修。针对美敦力、史塞克、史托斯、奥林巴斯、富士能、宾得、狼牌等进口品牌提供维修服务。

查询码：liulewijdflku

维修项目：

动力系统类：耳鼻喉科动力系统主机、动力手柄、脚踏、各种钻、锯、接头等；

手术器械类：强生超声换能器、强生刀、输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器等；

电子设备类：摄像主机/摄像头、冷光源、气腹机、高频电刀等

超声类：超声主机（显示器、电源、各类板块）、B超探头；

软镜类：胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、胆道镜、鼻咽喉镜、膀胱镜、肾镜等；

硬镜类：电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮肾镜、耳镜等；

广州云启—内窥镜摄像系统维修，包含：摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、导光束等。

施乐辉冷光源维修常见型号：300XL、500XL、CL300等；

施乐辉冷光源维修案例

DYONICS施乐辉300XL 500XL冷光源维修：

故障现象：灯泡时而点得亮，时而不亮

检测结果：工作电压过低，高压板损坏

维修方案：维修高压板

摄像系统维修品牌：

R.WOLF狼牌、Olympus奥林巴斯、STORZ史托斯、Stryker史赛克、Smith&Nephew施乐辉、ACMI美国顺康、GIMMI吉米、WISAP威萨普、Panasonic松下、Rudolf诺道夫、Schoelly雪力、Ackermann艾克曼、AES CULAP蛇牌、Lintratec林弗泰克等。

摄像系统常见故障：

摄像主机：图像模糊、图像偏色、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

冷光源：无光源输出、主机无法启动，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

气腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不足、无气体输出、无法开机等。

导光束：线缆外皮破损、导光纤断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

维修摄像主机常见型号：

1、STORZ史托斯：22200020、22201020、22202020、20222020、20223020、20232020、20233020、20242020。

2、Stryker史赛克：597T、688I、888/888I、988/988I、1088/1088 HD/1088I、1188/1188HD/1188I、1288HD、1488HD。

3、WOLF狼牌：5502、5506、5507、5509、5512、5514、5516、5525、5550。

4、OLYMPUS奥林巴斯：OTV-S7、OTV-S7 Pro、OTV-S4、OTV-S5、OTV-S6、OTV-SP1、OTV-SX2、OTV-ST、OTV-SC；

5、Panasonic松下：GP-KS822、GP-US522、GP-KS162、GP-KS152、GP-KS1000、GP-US742。

- 6、AESCULAP蛇牌：PV280、PV410、PV470、DAVID3。
- 7、Rudolf诺道夫：C3011、C2011、C2001。
- 8、Ackermann艾克曼：15-1703、16-2003。
- 9、LEMKE：MC204、MC304、TC804。
- 10、Smith&Nephew施乐辉：325Z、350、360、450P、460P、460H、560P、HD 900、ED-3。
- 11、Linvatec林弗泰克：C3110、C3134、C3135、IM3300；
- 12、ACMI美国顺康：IP4.2、IP 6.2、IDC-1000、IDC-1500；