

# storz史托斯20221030摄像头维修 图像有条纹

产品名称	storz史托斯20221030摄像头维修 图像有条纹
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

storz史托斯20221030摄像头维修 图像有条纹

广州云启医疗设备维修服务有限公司提供维修|Storz|史托斯|H3|22220050|摄像头|摄像主机|冷光源|摄像系统维修

storz史托斯tricam20221030摄像头维修：

故障现象：图像有条纹

检测结果：接头处线缆内芯有断线

维修方案：维修摄像头电缆线

查询码：liulewijdflku

摄像系统维修品牌：

R.WOLF狼牌、Olympus奥林巴斯、STORZ史托斯、Stryker史赛克、Smith&Nephew施乐辉、ACMI美国顺康、GIMMI吉米、WISAP威萨普、Panasonic松下、Rudolfi诺道夫、Schoelly雪力、Ackermann艾克曼、AES CULAP蛇牌、Linvatec林弗泰克等。

摄像系统常见故障：

摄像主机：图像模糊、图像偏色、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

冷光源：无光源输出、主机无法启动，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

气腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不足、无气体输出、无法开机等。

导光束：线缆外皮破损、导光纤断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

摄像系统维修范围：

摄像主机维修：维修图像处理板、维修驱动板、主机电源维修、后端输出板维修等。

摄像头维修：摄像头电缆线维修、更换摄像头电缆线、更换摄像头CCD、维修摄像头调教镜。

冷光源维修：主板维修、高压板维修、更换高压模块、更换灯泡、灯泡计时模块清零等。

气腹机维修：维修控制电路、维修气路、维修电源板、维修更换控制阀。

导光束维修：更换导光纤、导光头、转接头、外管等。