

# 维修GYRUS 714620 30度宫腔镜 镜子进水前端保护片轻微崩裂等故障

产品名称	维修GYRUS 714620 30度宫腔镜 镜子进水前端保护片轻微崩裂等故障
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	GYRUS:宫腔镜 714620:30度宫腔镜 维修地广州:胆道镜
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

**宫腔镜维修更换** 广州云启医疗设备有限公司历经多年的磨练，一直以低调的作风，高调的做事，深深地扎根在每一位客户的印象里。在云启医疗成功修复的摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械多种多样，无论您的设备是人为破坏还是机件损坏，无论国产设备或进口设备，我们都可以检测维修。您有需维修的设备就来广州云启医疗，一定能帮到您！我们的维修团队拥有十年以上维修经验的工程师多名，维修经验丰富，过硬而细致的技术也成就了我们极高的修复率，每一个设备我们都积累大量的经验。在云启医疗，维客户提供优质的维修售后服务，是我们坚持不懈的努力，是我们始终动力的源泉！  
**史塞克30度腹腔镜 史塞克30度腹腔镜 产品编号产品描述**

0502-457-03010毫米，30度腹腔镜,可高温高压消毒 产品描述：史赛克腹腔镜手术器械均采用高品质的不锈钢，非常耐用的现代材料。每台仪器制作采用了新的计算机控制的机器技术。我们的腹腔镜器械一般腹腔镜，儿科和减肥手术的理想选择。特点和优点史赛克腹腔镜器械提供可靠的服务和便利安全和耐用的模块化设计，提供多种尺寸和长度  
**维修过程** 1) 故障分析

此STORZ30°内窥镜故障为图像模糊，视场很暗。

检查内窥镜两端是否有污物，用棉签蘸酒精擦拭两端镜片后再观察，故障依旧。发现此镜镜管外表面可见明显凹痕，首先接通冷光源，观察照明光纤没有断丝，确定不是因照明系统导致的图像不清晰，接下来由镜体部分轻轻摇动可听到明显声音，说明内部零件松动，由此判断内部光学系统损坏（棒镜和间隔环），需要拆开维修。  
**维修案例一：STORZ 26120BA 30度细宫腔镜**

**图像偏暗 设备名称：STORZ 26120BA 30度细宫腔镜**

**检测故障：图像偏暗、前端光束轻微凹陷；光束亮度够。**

**维修方案：大修；更换镜管、光束、清洁调教光学系统。 维修周期：七个工作日**

**保修周期：非人为保三个月 维修案例二：GYRUS 714620 30度宫腔镜 镜子进水**

**设备名称：GYRUS 714620 30度宫腔镜**

**检测故障：图像边缘模糊有灰尘；前端保护片轻微崩裂，镜子进水，内部光学部件损坏**

**维修方案：更换内部光学部件，前端保片，处理进水；重新清洁调教光学系统。**

**维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月 维修案例三：STORZ**

26008BAC 宫腔检查镜 检测故障：图像模糊，外管弯曲

维修方案：纠正外管，更换镜棒，重装光学系统 维修周期：3-5个工作日

保修周期：故障非人为保3个月

硬管镜常见故障原因分析及预防措施 故障分析一： 故障现象：镜子导光性能差，图像偏暗（光源和光束确定）

预防措施：清洗保养时，导光接头处需拆卸清洗干净，光源亮度应调整在适合位置，亮度不易过大，导致光纤

故障现象：镜体弯曲变形，没有图像； 检测结果：大力弯折或空中跌落所致；

预防措施：手术中调整视野角度时需保护好镜子本身，镜子与镜鞘连接是必须对准位置并卡锁固定，不宜用力

故障分析三： 故障现象：镜子前端物镜受损或密封性破坏，成像模糊； 检测结果：被电刀、射频、动力等

预防措施：使用辅助设备时，要保证在视野内安全操作；

输尿管镜维修等级 输尿管镜维修等级由镜体主体结构决定了维修等级，维修此类镜子主要得更换镜子的工作

了90%以上。输尿管镜取石术是输尿管镜由尿道经膀胱进入输尿管内，利用套石网篮或取石钳把结石取出，或

输尿管镜引导窥视下精确碎石，将结石击碎后再取出。气压弹道碎石机、激光碎石机、超声弹道碎石机会导致输

尿管的自然损耗，并且其使用寿命与操作者关系甚大。 输尿管镜维修常见故障 1、图像情况：模糊进水、黑

3、镜管：弯曲、断裂、凹陷、脱落； 4、器械通道：磨损崩缺、变形； 5、物镜：脱胶、磨损、脱落； 6、

7、镜桥组件：脱落、卡口断； 8、目镜保护片：破裂、崩缺、脱落缺失； 9、眼罩：破裂、崩缺；

硬性输尿管镜维修品牌 进口输尿管镜维修：

Olympus奥林巴斯、Storz史托斯、Stryker史赛克、Wolf狼牌、Rudolf徕道夫、WelchAllyn伟伦、Schoelly雪力、Ac

国产输尿管镜维修：SHENDA沈大、HAWK好克、TianSong天松、XingXing新兴、Optcia光典、FUAO福澳、

牌：8701.533、8701.534、8702.523、8702.524、8702.533、8702.534、8708.533、8708.534、8705.402、8719.401、870

2、STORZ史托斯：27001L、27002L、27430L、270025L； 3、OLYMPUS奥林巴斯：A2942A、WA29042A； 4、