

美敦力气钻接头维修案例

产品名称	美敦力气钻接头维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	美敦力:气钻 美敦力:接头 维修地广州:骨钻
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

气钻维修更换 广州云启医疗设备有限公司针对动力系统维修服务，可以维修的林福泰克动力系统。服务项目：D3000主机、D3000主机维修、主机E9000维修、C982手柄C9826手、C9840动力手柄、D982手柄D992手柄、PRO5300骨锯往复锯、MC5057电缆线、E9005刨削系统5067-0往复锯、MC9828刨削系统、MC9820刨削系统、MC9840刨削系统、1.控制失灵、手柄自转 2、电缆线老化、破损 3、接头插针断针、接头变形等。 维修方案： 1、失速： 2、电缆线故障，多数情况为：电缆内阻变大，氧化等，或电缆线的外皮破裂。还是情况就是电缆线接口问题引起 3、接头故障，多数情况为：接头内部针断裂，接头变形。 解决方法：更换接头。 维修案例： 设备名称：美敦力气钻接头 检测故障：接头运转不畅轴承坏，内部腐蚀 维修方案：更换轴承，清洁保养 检测故障：反馈无法使用或使用不正常外管有破损、带不动刀头 维修方案：对外管进行补胶、更换轴承、钢珠

保修周期：3个月

经过长期的手术室仪器设备维修，发现故障根据维修难易和故障大小，可分为复杂故障、中等故障和简单故障。复杂故障率只有15%（如主机、主要电路坏），由于各种条件限制，这部分故障难以在手术室现场短时间内完成，必须撤机回厂维修，而简单故障却达到60%左右，其中使用不当或操作失误引起故障占30%左右。无论何种故障，我们都必须懂得丰富的维修经验技术处理。

气腹机没有气流维修案例 导致故障发生的原因： 1.充气未激活 2.气瓶是空的，或者仍然关闭 故障处理： 1.打开充气 2.替换或者打开气瓶 维修范围： 摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、软镜图像处理器、高频电刀、射频治疗仪、超声刀主机等 维修品牌： STERIS史赛克、OLYMPUS奥林巴斯、PANASONIC松下、AESCULAP蛇牌、WOLF狼牌、强生、PUDOLF佶道夫、AESCULAP史密斯、CONMED康美等

我公司奋斗的目标是----让客户满意的医疗设备公司，我公司针对超声类（探头），动力系统类（动力主机、手柄、摄像头、气腹机、冷光源等），硬管镜类（关节镜、腹腔镜、输尿管镜、宫腔镜、脑室镜等），软性内窥镜、电子肠镜、电子十二指肠镜、电子胆道镜、纤维支气管镜、纤维胆道镜、纤维鼻咽喉镜等），手术器械（输尿管镜鞘、抬举器、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳等），开展以下服务：检测、维修、保养、咨询等业务。并提供

销售。我们的服务群体包括国内所有生产、销售、使用，服务医疗设备的单位、家庭、个人以及在医疗设备产业链形式的合作。

广州云启-维修各品牌硬镜及硬镜摄像系统： 维修内容包括：（1）硬镜镜类维修：腹腔镜、胆道镜、膀胱镜、关节镜、鼻窦镜、咽喉镜、输尿管肾镜等；维修内容包括：镜体的渗漏、内管清洗、镜片清洗、图像调中、密封装配、更换蓝宝石镜头、更换镜片、更换光纤、更换镜体组等维修。（2）硬镜摄像系统维修：内窥镜摄像系统及其故障：图像缺色、偏色、干扰波纹，或完全损坏不显示图像等；同时可维修各种硬镜及内窥镜光学接口。（3）气腹机维修：各种品牌气腹机不同的故障代码均可维修。