

双狮粮油机械质量至上 海南大米加工成套设备

产品名称	双狮粮油机械质量至上 海南大米加工成套设备
公司名称	河南双狮粮油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县老店乡 华康路中段8号
联系电话	13290900178 13290900178

产品详情

尤其检查加工设备固定齿盘内螺钉。开始工作前适当的注入润滑油，对于连续工作应适当增加加油次数。保养大米加工设备主轴轴承腔内清洗后一定要更换新润滑油。

较主要的就是有加工设备需要有培训好的人员来操作，大米加工成套设备订购，加工成套设备企业应培养的操作人员，按照正确的方法操作加工成套设备，减少设备的故障问题。

这样可以有效减少加工成套设备的维修的时间，降低维修费用，有效的提高设备的经济效益。

1.稻谷潮湿，水量不得超过10。碎米会变多。2

.碾米室的沙机和瓦筛的间隙调节不均匀，碎米多也是其中的一个原因。3.砻谷机的调节间隙太小，脱壳时米粒被破坏得太多，这也常见。4.大米加工设备转速超过额定转速，大米出口弹簧压力过大，粮食过多，精米室压力过大，米粒停留时间长是碎米多的原因，可以降低精米室的压力减少碎米。100吨大米加工设备200吨大米加工设备

操作人员在使用期间，可以采用“错峰生产”，海南大米加工成套设备，通过把能源利用划分为不同的时期，可以将能源消耗大的生产过程放在用电费率较低的时期。大米加工设备控制好危险断面风速，防止吸走物料，大米加工成套设备厂家，减少和防止粉尘外溢。大米加工设备对需要吸除余热、余湿以及用于风速的设备，大米加工成套设备咨询有优惠，吸风装置应留有适当的风口和合理的风道，保证足够的风量。在保证一定吸尘风速的条件下，能有效地以较少的风量，较大限度地排除设备所产生的粉尘。

双狮粮油机械质量至上-海南大米加工成套设备由河南双狮粮油机械有限公司提供。河南双狮粮油机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 安阳 的粮食加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。双狮粮油机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事玉米加工设备，小米加工设备，大米加工设备的厂家，欢迎来电咨询。