

STORZ 26430520气腹机维修找云启

| | |
|------|--|
| 产品名称 | STORZ 26430520气腹机维修找云启 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | STORZ:26430520 史托斯:气腹机 维修地广州:冷光源 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

气腹机维修更换 广州云启医疗设备有限公司经过多年的医疗设备安装维修实践，提供中小型医疗设备维护服务，秉承“求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益为目标。

产品描述：扫描线数1080p、分辨率1920 × 1080、输出方式HD-SDI/DVI/S-VIDEO/Remote。 Wolf5509/5520摄像头全数码设计，由摄像头到主机都是数码传送可连接三晶片或单晶片摄像头以适合不同应用 全数码图像处理，标准带DV(IEEE-1394)输出方便连接数码录像机及工作站 标准输出有2个复合视频，2个S-视频,优化DVI及HD-SDI 7个预设设定适合不同手术需要10个用户自由设定，可适合个人的特别需要2倍数码放大 凝固图像功能可手动控制 医疗设备指引93/94/EEC为一级讯噪比大过62dB 主机防液体渗入指数为IP20，摄像头防液体渗入指数为IPX7 单晶片摄像头可高温高压消毒,三晶片摄像头可用气体，STERIS及STERRAD消毒 摄像头灵敏度为3Lux WC 摄像头 HDMI或DVI-D电缆可锁定的3米（103843） 电源线 维修案例： 设备名称：STORZ 26430520气腹机 检测故障：流量小；压力偏小，主板故障； 维修方案：维修主板，维修周期：10个工作日 保修周期：6个月 经过长期的手术室仪器设备维修，发现故障根据维修难易和故障原因（如：电路坏），由于各种条件限制，这部分故障难以在手术室现场短时间内完成，必须撤机维修。中等故障占25%左右，通过了解设备的工作原理，凭借丰富的维修经验技术处理。广州云启医疗设备有限公司将成为您佳的合作伙伴。 冷光源 故障处理： 更换氙灯和重置耗用时计 器械不运行，电源开关上的LED灯不亮 导致故障发生的原因： 1.电源开关故障 2.更换电源保险丝 3.检查电源电压 器械在运行过程关闭 导致故障发生的原因： 过热 故障处理： 排除故障 设备名称：WOLF 2232气腹机SN:031778 检测故障：流量小；压力偏小，主板故障； 维修方案：维修主板，维修周期：5个工作日 保修周期：6个月 设备名称：WOLF 2233气腹机 检测故障：主板坏主板坏 维修方案：维修主板 维修周期：5个工作日 保修周期：6个月