

# 郑州欧姆龙OMRON伺服驱动器维修

产品名称	郑州欧姆龙OMRON伺服驱动器维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

在机床大修后，机床一接通电源，X轴电动机即高速转动，发生ALM410报警并停机。故障分析处理过

程同上，将X轴电动机进行了重新安装，F/V转换得到，（防止电动机冲击对传动系统带来的损伤），

一台配套FANUC7M数控系统的加工中心，开机时，报警。ALM07报警的含义是“ 伺服驱动系统未准备好

”。FANUC7M系统中，但速度控制单元上的报警指示灯均未亮，Z轴驱动器主回路存在短路。通常都是

由于晶闸管被击穿引起的。发现其中的两只晶闸管已被击穿，造成了主回路的短路。一台配套

FANUC6ME的加工中心，在加工过程中，突然停机，CRT显示号报警。：X、Y、Z等进给轴驱动器的速度

控制准备信号（VRDY信号）为“OFF”：X轴、Y轴和Z轴停止时的位置偏差过大。