

# 焦作欧姆龙伺服驱动器维修

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 焦作欧姆龙伺服驱动器维修            |
| 公司名称 | 河南远晟电气设备有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 郑州市金水区宏明路聚福园10号楼        |
| 联系电话 | 18437828521 15037813007 |

## 产品详情

兄弟牌缝纫机,印花机,锁边机,染色机,涂层机的伺服电机以及各种进口的服装机器,juki牌,於仁牌服装机,意大利macpi等机器。梳棉机有德国特吕茨勒dk803dk903马达用的是斯特曼编码器.瑞士立达c51c60.英国克劳斯罗尔mk5mk5d,绕线机,端子机,编织机,大圆机,圆纬机,木工机械：全自动包边机,封边机,数控打孔机,自动载板机,自动单片（多片）纵锯机,各种数控木工机械的伺服电机等。包装机机械：有色打字封口机,真空包装机,吸塑包装机,贴体包装机,热收缩包装机,食品保鲜包装机,胶带封箱机,铝箔封盖机,电磁感应封口机,液体灌装机械,充填包装机械,粉剂包装机械,真空包装机械,气调泡罩包装机械。

欧姆龙伺服驱动器维修对照驱动器检查伺服电动机和驱动装置,未发现任何元器件损坏和短路现象。检查机床机械部分工作亦正常,直接更换熔断器后,起动机床,恢复正常工作。分析原因是由于电网突然断电引起的偶发性故障。故障现象：一台配套SIEMENS8MC的卧式加工中心,当X轴运动到某一位置时

。 u734.01=32状态字1 ( k32 ) ; u734.02=167传动的速度反馈 ( k167 ) ; u734.03=292传动的实际电枢电压值 ( k292 ) ; u734.04=117传动的实际电流反馈 ( k117 ) ; u734.05=142传动的实际转矩反馈 ( k日钢1580热轧带钢厂立辊轧机主传动采用上传动型式，位于轧机中心线两侧的主电机分别通过一级锥齿轮和一级圆柱齿轮减速器传动十字型万向接轴，驱动辊子进行轧制。装置主从同步控制方案：在两个电机严格机械耦合的情况下，操作侧电机为主控制采用速度+电流双闭环控制，传动侧电机为从采用转矩控制，从动装置的斜坡函数发生器和速度调节器不使用，仅仅使用电流调节器。备注：p171 ( 转矩方向的1系统电流限幅 ) 。