

安阳海利普变频器异常维修

产品名称	安阳海利普变频器异常维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

变频器上电后键盘无显示原因故障分析：

- 1、检查输入电源是否正常，若正常，可测量直流母线p、n端电压是否正常：若没电压，可断电检查充电电阻是否损坏断路
- 2、若上电后开关电源工作正常，继电器有吸合声音，无锡海利普变频器异常维修，无锡变频器维修，海利普变频器维修服务风扇运转正常，仍无显示，则可判定键盘的晶振或谐振电容坏，此时可更换键盘或修理键盘
- 3、如果上电后其它一切正常，但仍无显示，开关电源可能未工作，此时需停电后拔下p、n端电源，检查

ic3845的静态是否正常（凭经验进行检查），如果 ic3845静态正常，此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压

二极管两端约8v左右的电压，但开关电源并未工作，断电检查开关变压器副边的整流二极管

是否有击穿短路

????????????????

1??

2??

3??

4??

5??6? *????????????????

??

这时是实践中用的*多的方法，很有效，如果换了后有显示，就检查，对比同功率同类电机参数
设定，看是否存在数据丢失，必要的时候可以重新写入。

变频器的显示面板和变频控制器相互之间参数可以互为复制，当然也可以把显示面板的程序参数
复制储存在变频控制器里，相当于重新写入了，当然由变频控制器到显示面板的数据转换也是类
似的，这样比较方便参数设定和共享。

7、如果变频器输入电源，输出电源，控制输入电源，控制信号，反馈信号和电动机运行都正常的情况下，单单控制面板不显示，那么就需要更换变频器控制面板了。