

河南省焦作市发那科MF系统按键更换地址

产品名称	河南省焦作市发那科MF系统按键更换地址
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

发那科伺服驱动系统常见故障维修、发那科伺服驱动报警维修、发那科驱动器维修、发那科主轴驱动器维修、发那科伺服驱动维修

发那科驱动常见的故障：

无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

伺服驱动故障报警号：

400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 408 , 409 , , 410 , 420 , 430 , 411 , 421 , 431 , , 413 , 415 , 423 , 433 , 414 , 424 , 434 , 425 , 435 , 416 , 426 , 417 , 420 , 421 , 422 , 423 , 427 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 437 , 438 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 453 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 461 , 462 , 463 , 464 , 465 , 466 , 467 , 468 , 490 , 491 , 494 , 495 ,

600 , 601 , 602 , 603 , 604 , 605 , 606 , 607

700 , 701 , 704 , 740 , 741 , 742 , 749 , 750 ,

5134 , 5135 , 5136 , 5137 , 5197 , 5198 , 900 , 910

报警号 报警内容

400 伺服放大器或电机过载。

401速度控制器准备号信号（VRDY）被关断。

404VRDY 信号没有被关断，但位置控制器准备好信号（PRDY）被关断。正常情况下，VRDY 和PRDY 信号应同时存在。

405位置控制系统错误，由于 NC或伺服系统的问题使返回参考点的操作失败。重新进行返回参考点的操作。

410X 轴停止时，位置误差超出设定值。