

侧面出风冷却塔马达价格 科莱威机电 冷却塔马达

产品名称	侧面出风冷却塔马达价格 科莱威机电 冷却塔马达
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北科莱威机电科技有限公司

轴承的检查与维护，轴承在使用一段时间后应该清洗，更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间，应随电机的工作情况，冷却塔马达，工作环境，清洁程度，润滑剂种类而定，一般每工作3-6个月，应该清洗一次，重新换润滑脂。油温较高时，或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗换油。

冷却塔电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有痕迹，接地线是否良好。

每个夏天，一年中热的月份总是使我们极度困难!对于我们的电工来说，不仅是我们自己受苦，而且更大程度上，我们的电动机也相当“不稳定”!为什么是这样?事实证明，在我们的生产中判断电动机发热的关键因素是电动机的温升，水力带动冷却塔马达供应，而不是温度。电动机运行过程中温升过高会加速电动机的老化并降低电动机功率。影响电机温升的因素和解决方案有哪些?下面小编将带您看看。

1.用电笔测量外壳，虽然没有火线亮，但有明显亮度，说明电机有漏电，绝缘不合格，侧面出风冷却塔马达批发，需要继续检查找到原因;用电笔测量冷却塔电动机外壳，不亮或只有微弱亮，说明电机绝缘没有问题。

2.如果冷却塔电动机绝缘合格，可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题，需要一一排查解决。

3.检查冷却塔电动机是否漏电。做到电机与大地绝缘，然后绕组接上一根火线，用数字试电笔测试机壳有无电压。有则表示漏电。

另外，侧面出风冷却塔马达价格，冷却塔电动机厂家表示，匝间短路不会使漏电开关跳闸，只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸。

侧面出风冷却塔马达价格-科莱威机电-冷却塔马达由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱威机电科技有限公司是从事“冷却塔电机,冷却塔马达,冷却塔电动机,冷却塔电机厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。