

## pet彩色镀铝膜厂家电话 湖北pet彩色镀铝膜 华福包装厂家

产品名称	pet彩色镀铝膜厂家电话 湖北pet彩色镀铝膜 华福包装厂家
公司名称	咸宁市华福包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	咸宁经济开发区旗鼓大道26号
联系电话	15272697966

## 产品详情

镀铝膜是塑料包装膜行业新材料的代表，因其具有塑料薄膜的特性，又具有金属特性，从而在一定程度上替代了铝箔。镀铝膜因具有较高的阻隔效果，而且铝光泽对产品包装起到美化效果，提高了产品档次，相对铝箔又减少了包装成本，因此得到许多厂家青睐。目前镀铝膜主要应用于饼干、膨化类食品、酸梅等休闲食品，以及一些药品、化妆品包装方面，pet彩色镀铝膜出售，应用已较为普遍。目前应用多的镀铝膜有PET镀铝膜、CPP镀铝膜，此外有少部分BOPP镀铝膜。

镀铝膜是近几年出现的新材料，镀铝膜既具有塑料薄膜的特性，又具有金属特性，湖北pet彩色镀铝膜，从一定程度上替代了铝箔。

镀铝膜复合后产生明显的白色或灰点，这些斑点在满版油墨印刷复合过程中为常见：

镀铝膜本身质量较差，pet彩色镀铝膜批发，镀层容易剥离，pet彩色镀铝膜厂家电话，油墨及胶粘剂在其表面产生的粘接力高低不一，在斑点产生处油墨层与镀层粘接力较低，层间紧密度差；没有斑点处镀层已明显转移，层间紧密度好。通过镀铝层反光强弱，形成白色或灰点，其斑点深浅程度与油墨遮盖力有很大关系。遮盖力好，斑点浅；反之，斑点严重。采用遮盖力较好的油墨是清除斑点根本的方法。

### 真空镀铝常见问题及对应的解决方法

真空镀铝常见问题及对应的解决方法如下：

## 1、真空镀铝时薄膜出现孔洞

原因：

蒸发舟内铝料太满。解决方法：降低送铝速度；提高蒸发舟电流。

真空室内蒸发舟之间出现短路。解决方法：排除短路。

真空室内杂质飞溅。解决方法：清洁真空室内壁、送铝蒸镀装置、冷却转鼓、放卷、卷取装置及各导辊。

## 2、真空镀铝时薄膜出现拉伸现象

原因：

基材张力太大。解决方法：调节放卷、卷取张力控制系统，适当减少张力。

冷却系统工作失常。解决方法：检查冷却系统，并排除故障。

## 3、真空镀铝薄膜表面出现褐色条纹

原因：

真空度低。解决方法：清洁真空室内的送铝、蒸镀装置、冷却系统、放卷、卷取装置及导辊；检查抽真空系统；降低环境湿度。

薄膜释放气体。解决方法：薄膜预干燥；延长抽真空时间。

喷铝过多。解决方法：提高车速；降低蒸发舟电流；降低送铝速度。

蒸发舟内有杂质。解决方法：清洁蒸发舟及热屏蔽板。

蒸发舟老化。解决方法：更换蒸发舟。

pet彩色镀铝膜厂家电话-湖北pet彩色镀铝膜-华福包装厂家由咸宁市华福包装材料有限公司提供。咸宁市华福包装材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事镀铝膜制作，镀铝膜厂家，镀铝膜的厂家，欢迎来电咨询。