

开封三菱伺服电机故障代码维修

产品名称	开封三菱伺服电机故障代码维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

三菱伺服电机故障修理要点:

警报发生时,请使用SON 处于OFF状态,切断电源。报警?报警发生时,参考本章原因.

9.1 报警，警告一览表

运行中发生故障时会显示报警或警告。发生报警或警告时，请遵循9.2节和9.3节所述法进行相应的处理。如果发生报警,ALM变为OFF。

如果设定参数No.PD24为“ 1 ”，能够输出代码。报警代码是以bit0bit2的ON/OFF输出的。警告(AL.92AL.EA)没有报警代码。表中的报警代码在报警发生时输出。正常时不输出报警代码.消除报警原因之后，可以用报警的消除栏中任意有 的方法进行解除。警告在发生原因被消除后自动解除。
(注2)显示名称报警代码报警解除。

AL.92 电池断线警告

AL.96 原点设定错误警告

AL.99 行程限警告

AL.9F 电池警告

AL.E0 过再生警告

显示CN1

22

(bit2)

CN1 23

(bit1)

CN1 24

(bit0)

CN1

名称电源OFF ON 当前报警画面下按“SET”报警复位(RES)

AL.E1 过载警告

AL.10010 欠压

AL.E3 单位计数警告

AL 12000 存储器异常(RAM)

AL.E5 ABS 超时警告

AL 13000 时钟异常

AL E6 伺服紧急停止警告

AL.15000 存储器异常2(EEP-ROM) 冷却风扇速度降低

AL.16110 编码器异常1(电源接通时)

AL.E8 警告

AL.17000 基板异常

AL.E9 主电路OFF警告

AL.19000 存储器异常3(Flash-ROM)

AL.EA ABS伺服ON警告

AL.1A110 电机配合异常

AL.EC 过载警告2

AL.20110 编码器异常2