

西门子TP1200触摸屏开机触摸屏幕偏移不能触摸维修

产品名称	西门子TP1200触摸屏开机触摸屏幕偏移不能触摸维修
公司名称	上海恒税电气维修有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子触摸屏:触摸屏开机触摸屏幕偏移修 上海维修:专业技术 信誉可靠
公司地址	松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

西门子TP1200触摸屏开机触摸屏幕偏移不能触摸维修，黑屏维修，白屏维修，花屏维修，暗屏维修，无背光维修，触摸不灵敏维修，触摸反应慢维修，触摸无反应维修，触摸偏移维修，触摸板校不准维修，通讯坏维修，液晶屏无显示维修，液晶屏显示竖条维修，显示横条维修，乱码维修，液晶屏对比度看不清楚维修，亮度不能调节维修，背光暗淡维修，显示#号维修，按键不灵维修，按键烂维修，按键膜更换维修，液晶屏破碎维修，开机白屏死机维修。

西门子OP控制面板维修销售：OP7、OP15、OP17、OP25、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77A、OP77B、OP37、OP73、

西门子TP触摸屏维修销售：TP27、TP7、TP070、TP178、TP177、TP177A、TP177B、TP170、TP170A、TP170B、TP270、TP277、TP37、

西门子MP操作面板维修销售：MP277、MP370、MP177、MP270、MP270B、MP377

西门子TD文本显示器维修销售：TD17、TD200、TD400

西门子数控面板维修：802S维修、802C维修、802D、810T、810M、810D、840D

西门子802C按键膜更换维修销售，西门子802S按键膜更换销售，按键不灵维修，报故障维修，通讯不上维修，不能复位维修，按键烂维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，触摸屏死机维修，触摸屏玻璃烂维修更换，触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸维修，触摸屏不能校准维修，触摸屏无背光维修，触摸屏高压板销售更换，触摸屏灯管销售更换，西门子触摸板销售更换，西门子触摸屏主板销售，西门子触摸屏液晶屏更换，西门子触摸屏液晶屏显示，西门子操作面板维修，西门子触摸屏按键坏维修，西门子操作面板按键坏维修，按键不灵维修，西门子按键膜更换销售，西门子触摸屏通电无反应维修，西门子触摸屏程序备份，西门子触摸屏加锁，公司维修工程师可对客户提供上门检测维修服务。西门子MP277触摸屏电源正常黑屏不亮维修

西门子MP277触摸屏电源正常黑屏不亮维修，西门子触摸屏MP277电源不稳定烧坏黑屏维修，西门子MP377操作面板开就屏幕黑屏维修，西门子MP377人机界面维触摸屏进不了系统，MP277开机不停来回重启，西门子TP270自己就黑屏了，西门子MP270按键失灵，西门子OP270死机维修，西门子KTP1500触摸位置偏移维修，西门子触摸屏黑屏维修，西门子防暴屏维修，西门子MP277主板坏进水白屏通讯坏

可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等

一台触摸屏，其点击精度下降，光标很难定位。

[故障分析处理]

- 1) 运行触摸屏校准程序。（开始--设置--控制面板--声波屏---Calibrate按钮）。
- 2) 如果是新购进的触屏，请试着将驱动删掉，然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
- 3) 如果上面的办法不行，则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏，无法完全修复，你可以反方向（相对与鼠标偏离的方向）等距离偏离校准靶心进行定位。
- 4) 如果声波屏在使用一段时间后不准，则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖，如果您使用的是我公司KA型机柜，您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面，再重新运行系统，注意左上，右上，右下的换能器不能损坏。然后断电重新启动计算机并重新校准。
- 5) 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面，触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准，将其清除即可。