

威彩液晶屏维修压屏机操作 南昌液晶屏维修压屏机 威彩源头工厂

产品名称	威彩液晶屏维修压屏机操作 南昌液晶屏维修压屏机 威彩源头工厂
公司名称	广州威彩电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石植村工业一路15号威彩大厦3楼
联系电话	17322207519 17322207519

产品详情

【主营产品：压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

一般的故障判断如下：

1、花屏一般检查lvds连接线，多是接口处连接松，或潮湿，芯片坏的也有。

2、调节时菜单乱码，威彩液晶屏维修压屏机生产厂家，是主板故障，更换主芯片或则存储器，或则直接更换主板。

3、黑屏故障，威彩液晶屏维修压屏机操作，大部分是背光电路故障，少部分主板故障。

长虹，康佳等多种机型白屏通病是屏逻辑板上的DC-DC电路坏，可换DC-DC电路解决，不用换板即可修复。

采用TPS65161的DC/DC典型电压：

电路主要电压释义

? VGL:GATE OFF控制电压；本屏:-5.6V

? VGH：GATE ON控制电压；本屏：21V

? VCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共

模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。

【主营产品：压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

1、开机图像偏色

原因：TCON板上GAMMA电压少一路或几路。

主要措施：

查找电路GAMMA电路的供电参考电压VREF是否异常；

检查GAMMA IC上输出的电压是否偏差大；

GAMMA电压要一直查到bonding接口部分。

2、开机一段时间后残影，关机在开机不会消失

原因：有一路GAMMA电压没有，导致液晶不发生翻转。

主要措施：

查找电路GAMMA IC部分电路，一路GAMMA电压没有上电。

【主营产品：压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

指示灯不发光一般是电源集成电路损坏或未能起振工作所致。应先检查熔断器是否熔断；若已熔断，则检测整流滤波电路（这里以创维37in液晶电视电源板整流滤波局部电路为例）有无元器件损坏；开关变压器（这里以创维37in液晶电视电源板开关变压器为例）是否存在短路；若更换损坏的元器件后，故障仍不能排除，则可能是电源集成电路内部损坏，应用同型号的集成电路进行更换。

利用万用表、集成电路测试仪等仪表，对液晶电视组件进行检测，南昌液晶屏维修压屏机，以确定其技术状况。对现代液晶电视来说，仪表检测法有省时、省力和诊断准确的优点，但要求操作者必须具备熟练应用仪表的技能，以及能准确把握液晶电视组件的原理和标准资料。

产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州威彩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州威彩更加美好的未来。