

湖北STORZ28721036动力手柄维修找云启

产品名称	湖北STORZ28721036动力手柄维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

湖北STORZ28721036动力手柄维修找云启 STORZ28721036动力手柄维修找云启

" 史托斯接头附件维修更换 广州云启设备有限公司是一家设备维修服务商。主要提供动力系统；手术器械；电及时尊享服务！现在已同国内数十家机构、设备代理商以及维修商展开合作。拥有严格的管理制度，专业的维

湖北STORZ28721036动力手柄维修找云启 STORZ28721036动力手柄维修找云启

美敦力气动力系统维修MidasRexLegend 黄金钻维修，手动黄金钻维修，铂金钻维修。 legendgold,legendgoldtouch
驱动附件维修：AS09，AA14，AS07,AS08,AS10AS10SAS12AS15AA10AA10SAA15S07S08S10S12A07A10A12.S09等直
穿孔驱动器：AD01AD02AD03 提供各类气动配件，也回收该设备配件。 马达常见故障：软管所接的马达是使用
达无法转动。二、马达能工作空载能工作，接上负载上时无法转动。三、没有接触病灶时，能转动，一接触上
驱动附件常见故障：一、轴承长锈，卡死。二、轴承爆裂，三、转动轴断。

湖北STORZ28721036动力手柄维修找云启 变量1】找云启

维修案例一：设备名称：STRYKER5400-100-000钻 检测故障：不能工作轴承坏，电机故障。 维修方案：更换轴

维修案例二：设备名称：STRYKER5100-10-480钻 检测故障：无法转动轴承组坏 维修方案：更换轴承组件 维修

"

STORZ28721036动力手柄维修找云启湖北

[辽宁STORZ20721020主机维修咨询](#)