

# 西门子6RA80面板显示故障F60090过热报警

产品名称	西门子6RA80面板显示故障F60090过热报警
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子6RA80面板显示故障F60090过热报警，6RA80报警F60090维修，6RA80直流控制器F60092维修，F60064 (N, A) 和第二处理器 TMS320 的通讯失败，F60065 (N, A) 第二处理器 (TMS320) 上的软件更新失败  
F60066 (N, A) 装置和传感器的通讯失败，F60067 (N, A) 故障：功率单元温度过高  
F60068 (N, A) 功率单元的标准值错误，A60080 (F, N) 报警：功率单元温度过高  
A60081 (F, N) 报警：模块过热，F60090 (N, A) 故障：模块过热，F60091 (N, A) 参考电压 P10 超出公差  
F60093 (N, A) 电源 P5 过载，F60094 (N, A) 电源 P15 过载  
F60095 (N, A) 电源 P24 过载，F60097 (N, A) 电源异常  
R0047[1]: 参考电压 +10 V(V)  
r50047[2]: 参考电压 -10 V(V)  
r50047[3]: 模块温度 CUD( ° C)  
针对带 2 个 CUD 的 SINAMICS DCM：在一个 CUD 上完成复位 (p0972 > 0 或 p0976 = 200) 后，在另一个 CUD 上会报告

该故障。F60099 (N, A) 系统负载过大,6RA70启动电源跳闸维修，电流波动大，速度不稳定，开机就跳闸，故障无显示电机不转问题，励磁故障维修，无显示维修，无输出维修，报警代码F001,F004,F005,F018,F030,F031,F038,F040，F042,F050,F052,F062,F067,F068等故障。直流调速装置6RA80修理，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，晶闸管坏，风扇销售，F031,F005,F068,F052，F004，A031报警，FO11,F042等故障，西门子6RA7081晶闸管坏