



4、敷设（玻璃清洗、材料切割、玻璃预处理、敷设）

5、层压

6、去毛边（去边、清洗）

7、装边框（涂胶、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶）

8、焊接接线盒

9、高压测试

10、组件测试—外观检验

11、包装入库——完成！

专业太阳能产品生产商和供应商，以最优价格提供最优质量！

欢迎有意者来电咨询或者洽谈！