

# 烟台牟平区合力西林诺力斗山电动叉车/仓储堆高机/前移式电瓶叉车 维修保养

产品名称	烟台牟平区合力西林诺力斗山电动叉车/仓储堆高机/前移式电瓶叉车维修保养
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台牟平区合力西林诺力斗山电动叉车/仓储堆高机/前移式电瓶叉车维修保养

引起发动机产生这一现象一般是燃料系不良所致，它分低压油路和高压油路，检查时应先确定故障出自哪部分，首先将喷油泵放气，螺栓松开扳动手油泵看出油情况，若不出油或流出泡沫状柴油说明是低压油路否则就是高压油路故障。

(1)低压油路故障1. 油箱无油：处理方法加油，2. 油管堵塞，处理方法：清理疏通，3. 输油泵滤网堵塞，处理方法：清理，4. 油管老化漏气，更换，5. 柴油滤清器太脏，更换，6. 输油泵活塞损坏，更换

(2)高压油路故障：1.喷油泵不工作，校正 2.喷油器不工作 校正或更换

(二) 喷油时间过早现象1. 汽缸内发生有节奏而清脆的“嘎嘎”金属敲击声2. 发动机过热、无力、冒黑烟3. 怠速不良4. 不易启动