

# 西门子MM440使用中突然冒烟变频器模块炸维修

产品名称	西门子MM440使用中突然冒烟变频器模块炸维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

西门子MM440使用中突然冒烟变频器模块炸维修， 西门子MM440变频器上电F0022维修， MM440变频器启动报警F0022维修， 上电报警F0022快速修复.西门子MM440变频器维修销售， 维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修， 西门子440显示-----，故障不能复位、运行变频器内部冒烟，面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，维修速度快，客户当天送机当天可修好，对大功率变频器公司可上门服务，同时办理变频器除尘保养程序备份等。

西门子440变频器维修，

6SE6440-2UC11-2AA1 0.12 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC12-5AA1 0.25 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC13-7AA1 0.37 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC15-5AA1 0.55 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC17-5AA1 0.75 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC21-1BA1 1.1 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC21-5BA1 1.5 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC22-2BA1 2.2 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC23-0CA1 3.0 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC24-0CA1 4.0 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC25-5CA1 5.5 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC27-5DA1 7.5 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC31-1DA1 11.0 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC31-5DA1 15.0 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC31-8EA1 18.5 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC32-2EA1 22 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC33-0FA1 30 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC33-7FA1 37 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UC34-5FA1 45 kw AC220-240V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD13-7AA1 0.37 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD15-5AA1 0.55 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD23-0BA1维修 3.0 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD24-0BA1维修 4.0 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD25-5CA1维修 5.5 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD27-5CA1维修 7.5 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD31-1CA1维修 11.0 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD31-5DA1维修 15.0 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD31-5DB1维修 15.0 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD31-8DA1维修 18.5 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD31-8DB1维修 18.5 kw AC380-480V 无内置滤波器  
6SE6440-2UD32-2DA1维修 22 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD32-2DB1维修 22 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD33-0EA1维修 30 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD33-0EB1维修 30 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD33-7EA1维修 37 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD33-7EB1维修 37 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD34-5FA1维修 45 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD34-5FB1维修 45 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD35-5FA1维修 55 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD35-5FB1 维修55 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD37-5FA1维修 75 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD37-5FB1维修 75 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD38-8FA1维修 90 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD38-8FB1维修 90 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD41-1FA1维修 110 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD41-1FB1维修 110 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD41-3GA1维修 132 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD41-3GB1维修 132 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD41-6GA1维修 160 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD41-6GB1维修 160 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD42-0GA1维修 200 kw AC380-480V 无内置滤波器

6SE6440-2UD42-0GB1维修 200 kw AC380-480V 无内置滤波器

西门子MM440使用中突然冒烟变频器模块炸维修