

# 空气型铜排母线槽报价 腾云电力设备 玉溪空气型铜排母线槽

产品名称	空气型铜排母线槽报价 腾云电力设备 玉溪空气型铜排母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

母线槽系统安装应具备以下六个条件：

1、移动设备（行车或其它）及轨道已安装完毕。2、电源的进线电缆、移动设备的出线电缆已敷设就位。3、确认上述电缆的规格是否合乎滑线动力输入及集电器的接口要求，空气型铜排母线槽价格，如一台车需装多组集电器，电缆转接箱是否齐备。4、现场作业有可供使用的工作台，空气型铜排母线槽公司，如天车的检修平台、可沿轨道移动的施工吊篮、可自由移动的手脚架等。如使用天车检修平台，应有便捷而安全的临时电源连接。5、现场需有滑线需方电气技术人员、天车操作工的配合。6、现场可提供施工设备及材料，如电焊机、氧割机、临时电缆等。

母线槽安装工程量的计算，支架的间隔，弯头数目，终端箱始端箱个数的计算等等都是母线槽安装过程中我们要考虑的题目。 低压式插接母线槽的固定支吊架和弹簧支架一般都是在订购插接式母线的时候，出产供给厂家按照安装位置和所出产的封母情况配套制作供给的。采用自行加工制作的情况。母线槽安装时每层一付弹簧支架和2个固定支架。封母水平安装时：一般为1.8~2m一个支架。支架、铁构件，可以重量计算，套吊支架安装制作定额子目。

工作时滑触线晃动大，主要原因是拨叉无法吸收传动误差；导轨直线度差；提挂架松动。这时我们就要修正牵引器，使之能自由吸收传动误差；调整导轨直线度；拧紧提挂架螺丝。电刷磨损较快，玉溪空气型铜排母线槽，造成这种现象的原因有接头不平整；载流量过大；弹簧压力大。因此我们要按要求重新连接导轨；增加集电器数量；更换、修正弹簧压力。 母线槽断电，这种现象的出现可能是因为电刷在导体中爬坡；电刷磨损严重，无法触及导体；导体接头不平整；单集电器使用

；导轨接头松脱。这时我们就须检测集电器电刷磨损是否严重，更换集电器电刷；更换电刷重新调整连接节点；采用双刷集电器；重新调整拧紧连接螺丝。

空气型铜排母线槽报价-腾云电力设备-玉溪空气型铜排母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。空气型铜排母线槽报价-腾云电力设备-玉溪空气型铜排母线槽是昆明腾云电力设备制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞学丰。