

# 气动冲床维修 科嘉机械服务到位 冲床维修

产品名称	气动冲床维修 科嘉机械服务到位 冲床维修
公司名称	高密市科嘉机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市三真大道柏城工业园
联系电话	13869617008 13869617008

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市科嘉机械制造有限公司

### 冲床维修厂家为您讲解冲床保养及维修方法

冲床在工作时间内的保养及维修方法你知道吗？今天就为大家介绍一下：

- 1、定时用手揸油泵压送润滑油
- 2、禁止同时冲载两块或多块板料。
- 3、如工件卡住在冲模上，应把冲床停止，气动冲床维修，及时进行研究处理。
- 4、工作时应及时将工作台上的飞边除去，除去时应用钳子或刷子。
- 5、作浅拉伸工作时，冲床维修，要注意材料清洁并加油润滑。

### 冲床配件的保养方法

冲床配件保养要求及结果：

## 一、外保养

- 1、擦拭机台外表及保护罩，冲床维修视频，保证内外清洁。
- 2、检查各防震装置并调整防震垫至工艺要求。

## 二、电气控制

- 1、清扫电器箱。
- 2、检查各电器元件做出及时调整与更换。
- 3、检查各电器元件之间的接线情况，液压冲床维修，确保无漏电现象。
- 4、检查主电机的运转情况保证运行，无异常发热、无异常声响。

### 冲床维修厂家为您讲解冲床是由哪些配件组成的

- 1、下模座：下模座是下模底面的板状零件，工作时直接固定在压力机工作台面或垫板上。
- 2、刃壁：刃壁是冲裁凹模孔刃口的侧壁。
- 3、刃口斜度：刃口斜度是冲裁凹模孔刃壁的每侧斜度。
- 4、气垫：气垫是以压缩空气为原动力的弹顶器。参阅“弹顶器”。
- 5、反侧压块：反侧压块是从工作面的另一侧支持单向受力凸模的零件。

气动冲床维修-科嘉机械服务到位(在线咨询)-冲床维修由高密市科嘉机械制造有限公司提供。高密市科嘉机械制造有限公司是一家从事“热模锻压力机维修,冲床维修,摩擦压力机,闭式双点压力机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“高密科嘉机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科嘉机械在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事冲床维修，气动冲床维修，闭式冲床维修的厂家，欢迎来电咨询。