

# 兰州GPZ(2019)盆式橡胶支座厂家

产品名称	兰州GPZ(2019)盆式橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

鹤洞大桥于1998年建成通车,服务社会已经23年左右,面对多年的超载车辆带来的超负荷运营,鹤洞大桥结构出现了不同程度的损害。根据城市桥梁养护技术标准的相关规定,结合桥梁管理单位每年对桥梁进行定期检测结果,显示鹤洞大桥已经达到大修的标准和要求。为确保鹤洞大桥的安全使用,将进行主桥斜拉索更换、东西引桥维修加固,原收费广场梁体改造等工程施工。把盖梁顶面及梁体底面摆放千斤顶的打磨平整,保证两者表面平行;按照千斤顶的布置原则将其各自就位;将油泵机布置在视野良好的;兰州GPZ(2019)盆式橡胶支座厂家按照方便辨识、易于控制的原则将千斤顶、油管 and 油阀有序连接。安装油管时要特别注意检查油管接头,发现有污物应清洗干净,以免顶升时堵塞油泵或漏油。保险垫块一般采用钢板制作,平面尺寸不宜小于垫块总高度的2/3。保险垫块设置原则:1)保险垫块的设置数量与千斤顶一致;2)支撑点底部平整,上部宜支撑在能承受全部上部荷载的结构部位处;3)随着千斤顶提升和下降,方便添加或减少钢板;4)在提升或下降时更换用的钢板厚度不宜超过3mm。梁前一般堆砌至离梁底3mm-5mm。1)按顶升梁体理论所需压力值的50%进行试顶。

与此同时,开展桥梁景观提升工程。可以预期,大修结束后,鹤洞大桥将焕然一新,进一步提高过往司乘人员舒适度。在项目前期,为最大限度减少社会交通影响,相关部门召开了多次专家研讨会,专家们最后选择影响交通通行时间最短的方案。本次维修主要涉及原收费广场、东西引桥、主桥三个施工工区,力争12月底通车。施工主要分两个阶段实施。检查钢板、千斤顶等的安装是否正确以及受力是否均匀。2)在确认各受力部件无塑性变形后,即可开始整体顶升梁体。顶梁时,兰州GPZ(2019)盆式橡胶支座厂家主要控制各梁梁底与盖梁顶面间的垂直距离变化是否均匀,在差值超过1mm时,应暂停加压,及时调节相应的油阀,使得梁体的提升速度均匀。3)同时将梁体顶升51TI / / 1后,检查各千斤顶的工作性能是否正常;确认安全后再同时顶起3mm ~ 51TIIn,使得梁体的平均顶升量均达到8mm ~ 10mitt。4)顶升时应及时添加钢板垫块,梁体顶升到预定高度时,充分填塞保险垫块与梁底的空隙。拆除旧支座,清理旧支座周围的杂物;对梁底的生锈钢垫板除锈并作防锈处理;用环氧材料垫平支座垫石及梁底表面的不平行部分(两者以水平面为准);

第yi阶段施工为5月底到12月底,对原收费广场的桥下空间(昌岗西路)进行全封闭施工,进行桥梁加固与临时支撑,为桥梁改造创造条件。第二阶段施工计划安排为7月到12月底,通过对桥面交通进行必要的管制措施,对主桥进行斜拉索更换、原收费广场的桥梁上部结构进行改造、以及东西引桥进行维修加固。按放样准确安装新的支座。落梁前,先顶起千斤顶1mIYl~2miTt,以便撤除保险垫块。分级回落,每次回落量不宜大于3mm。保险垫块拆除也要相应分级进行,以使落梁过程中梁体可一直得到有效保护。在千斤顶压力表归零后,需再次检查支座与梁底是否完全接触。兰州GPZ(2019)盆式橡胶支座厂家否则要重顶一次,调整后再次落梁,直到支座上下表面相互平行且同梁底、垫石顶面全部密贴后,即可完全卸下千斤顶。支座更换后,若有以下三种情况之一,应再次提升梁体,重新安装支座:1)个别支座脱空,受力不均匀;2)支座发生较大的初始剪切变形;3)支座偏压严重,侧面鼓出异常或局部脱空。中资路桥对桥梁支座脱空问题进行了分析,采用更换支座方案进行了详细的说明,对施工中的重点和难点进行控制。使得桥体在更换支座过程中符合有关的规范要求,保证了行车和施工安全。长信GPZ(2019)盆式橡胶支座国标价廉,产品忆发往宜宾,宜春,长春,佳木斯,九江,乐山,巴中,广元,资阳,遂宁,德阳,绵阳,兰州,延安,汉中,金昌,酒泉,福州,龙岩,漳州,莆田,泉州等地。