

天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期

产品名称	天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期广州云启设备有限公司经过多年的设备安装维修实践，提供中小型设备维护服务。设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。

部分机器型号：奥林巴斯OLYMPUS冷光源及图像处理中心：CLE-10、CLE-4、CLV-E、CLV-10、CLV-U 20、CLV-U40、CV-E、CV-100、CV-145、CV-150、CV-200、CV-240、CV-260等。40、BF-1T40、BF-P60、BF-MP6、BF-30、LF-TP、LF-GP、LF-DP、CHF-P20、CHF-P20Q、CHF-XP20、CHF-T20、CYF-2、CY F-3、ENF-P3、ENF-T3、ENF-L3、ENF-P4、HYF-1T、HY-P等。富士能（FUJINON）：冷光源及图像处理器：W-88A、EVE—S99、EPX-2200、EPX-2500HD、EPX-401(VP401 + XL401)、EPX-4400(VP4400 + XL4 400)、EPX-4400HD(VP4400HD + XL4400)宾得/潘太克斯（PENTAX）：图像处理器：EPK-i、EPK-700、EPK-1000、EPK-150C、SAFE-3000、EPM-1000、EPM-3300、EPM-3500等。

天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期维修AESCULAP蛇牌PV411PV280PV413腔镜摄像系统维修Ackermann艾克曼16-2003CCD,Ackermann15-1700,Ackermann15-1703CCD内镜摄像系统维修RUDOLF诺道夫(鲁道夫)C2011C2001C3011内镜摄像系统维修伟伦WelchAllynVDX-300PAL腔镜摄像仪维修SOFAMORDANEK枢法模VIDEOINTEGRATORMODEL9500MICRO-ENDOSYSTEMS摄像仪维修DELON德龙F-068DF-168DF-368 D全系列腔镜摄像仪维修smith&nephew450P3-CCDsmith&nephew460HCAMERA,smith&nephewDyonicsED-3 ,smith&nephewDyonicsHD900内窥镜摄像仪

维修案例：设备名称：STORZ 20212030摄像头检测故障：按钮正常向上操作时，图像会消失，向下则使用正常。线缆故障。维修方案：更换线缆，测试。维修周期：3个工作日保修周期：6个月天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期狼牌R.WOLF摄像主机维修周期天津

广州云启设备有限公司坐落于广东省广州市珠村，通过周边发达的高速公路、铁路、水路及网与和世界的各主要城市相连。经济发达，交通便利，区域优势得天独厚。广州云启是一家内窥镜售后服务商，我们具有精湛的技术和十多年工作经验的工程师。作为一家技术服务型公司我们坚持“以技术为资本，以

客户为中心”的标准来严格要求自己，保证用户的满意度抵制一切坚持不走捷径，踏踏实实。部分机器型号：奥林巴斯OLYMPUS冷光源及图像处理中心：CLE-10、CLE-4、CLV-E、CLV-10、CLV-U20、CLV-U40、CV-E、CV-100、CV-145、CV-150、CV-200、CV-240、CV-260等。40、BF-1T40、BF-P60、BF-MP6、BF-30、LF-TP、LF-GP、LF-DP、CHF-P20、CHF-P20Q、CHF-XP20、CHF-T20、CYF-2、CYF-3、ENF-P3、ENF-T3、ENF-L3、ENF-P4、HYF-1T、HY-P等。富士能（FUJINON）：冷光源及图像处理器：W-88A、EVE—S99、EPX-2200、EPX-2500HD、EPX-401(VP401 + XL401)、EPX-4400(VP4400 + XL4400)、EPX-4400HD(VP4400HD + XL4400)宾得/潘太克斯（PENTAX）：图像处理器：EPK-i、EPK-700、EPK-1000、EPK-150C、SAFE-3000、EPM-1000、EPM-3300、EPM-3500等。

维修案例一：设备名称：STORZ 摄像头检测故障：不能正常工作拆卸痕迹明显，卡口损坏维修方案：更换卡口维修周期：7-10工作日保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：施乐辉摄像头检测故障：不能正常使用线缆和护套高温损坏，图像花屏维修方案：更换线缆维修周期：3-5个工作日保修周期：6个月"

天津狼牌R.WOLF摄像主机维修周期狼牌R.WOLF摄像主机维修周期

[云南狼牌R.WOLF5507摄像主机维修找那家](#)