

空气型母线槽销售 腾云电力设备 景洪空气型母线槽

产品名称	空气型母线槽销售 腾云电力设备 景洪空气型母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

工作时滑触线晃动大，主要原因是拨叉无法吸收传动误差；导轨直线度差；提挂架松动。这时我们就要修正牵引器，使之能自由吸收传动误差；调整导轨直线度；拧紧提挂架螺丝。电刷磨损较快，造成这种现象的原因有接头不平整；载流量过大；弹簧压力大。

因此我们要按要求重新连接导轨；增加集电器数量；更换、修正弹簧压力。 母线槽断电，空气型母线槽销售，这种现象的出现可能是因为电刷在导体中爬坡；电刷磨损严重，无法触及导体；导体接头不平整；单集电器使用；导轨接头松脱。这时我们就须检测集电器电刷磨损是否严重，更换集电器电刷；更换电刷重新调整连接节点；采用双刷集电器；重新调整拧紧连接螺丝。

检查集电器弹簧是否疲劳，若压力不足，空气型母线槽厂家定制，应及时更换弹簧。检查滑线和集电器各连接是否牢固灵，滑线连接器保护罩是否变形，若出现变形及时更换。 母线槽主体，防护外壳与导体间隙 2mm。直线度：与轨道中心高度允差 $< \pm 15\text{mm}$ 。直线度：与轨道中心纵向允差 $< \pm 15\text{mm}$ 。扭曲度： $< 15\text{mm}/10\text{m}$ 。伸缩器，空气型母线槽电话，数量符合规定。间隙距离应满足安装现场大温差所引起的理论伸缩量。

母线槽通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等，景洪空气型母线槽，电缆因其材料易于磨损、易老化、寿命较短等因素限制，需要定期进行检查和维护，甚至更换。但凡是低压线穿墙敷设时，必需用穿墙套管。

穿墙套管分室内和露天两种，也部分叫户内和户外穿墙套管。列头柜形式的供配电系统是典型的式供配电系统，总配电柜直接供电给列头柜与负载的配电方式。优点是各负荷独立受电，一旦发生故障只局限

于本身而不影响其他回路，充分满足现行规范对重要用电负荷的技术要求。缺点是线路多、金属导体消耗量大、施工复杂。

空气型母线槽销售-腾云电力设备(在线咨询)-景洪空气型母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司是云南昆明,配电装置的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾云电力设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾云电力设备更加美好的未来。