

现货直销台湾Northman北部精机电磁阀SWH-G03-B20-D24-20-LS

产品名称	现货直销台湾Northman北部精机电磁阀SWH-G03-B20-D24-20-LS
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾北部精机换向阀 台湾北部精机电磁阀

台湾Northman换向阀 台湾Northman电磁阀

台湾Northman大陆办事处 台湾Northman江苏总代理

SWH-G02-C2-D24-10 SWH-G02-C2-A110-10

SWH-G02-C3-D24-10 SWH-G02-C3-A110-10

SWH-G02-C4-D24-10 SWH-G02-C4-A110-10

SWH-G02-C5-D24-10 SWH-G02-C5-A110-10

SWH-G02-C6-D24-10 SWH-G02-C6-A110-10

SWH-G02-C7-D24-10 SWH-G02-C7-A110-10

SWH-G02-C8-D24-10 SWH-G02-C8-A110-10

SWH-G02-C9-D24-10 SWH-G02-C9-A110-10

SWH-G02-D2-D24-10 SWH-G02-D2-A110-10

SWH-G02-B2-D24-10 SWH-G02-B2-A110-10

SWH-G02-B3-D24-10 SWH-G02-B3-A110-10

SWH-G02-C2-A120-10 SWH-G02-C2-A220-10 SWH-G02-C2-A240-10
SWH-G02-C2-A120-10 SWH-G02-C3-A220-10 SWH-G02-C3-A240-10
SWH-G02-C4-A120-10 SWH-G02-C4-A220-10 SWH-G02-C4-A240-10
SWH-G02-C5-A120-10 SWH-G02-C5-A220-10 SWH-G02-C5-A240-10
SWH-G02-C6-A120-10 SWH-G02-C6-A220-10 SWH-G02-C6-A240-10
SWH-G02-C7-A120-10 SWH-G02-C7-A220-10 SWH-G02-C7-A240-10
SWH-G02-C8-A120-10 SWH-G02-C8-A220-10 SWH-G02-C8-A240-10
SWH-G02-C9-A120-10 SWH-G02-C9-A220-10 SWH-G02-C9-A240-10
SWH-G02-D2-A120-10 SWH-G02-D2-A220-10 SWH-G02-D2-A240-10
SWH-G02-B2-A120-10 SWH-G02-B2-A220-10 SWH-G02-B2-A240-10
SWH-G02-B3-A120-10 SWH-G02-B3-A220-10 SWH-G02-B3-A240-10

SWH-G03-C2-D24-10 SWH-G03-C2-A110-10
SWH-G03-C3-D24-10 SWH-G03-C3-A110-10
SWH-G03-C4-D24-10 SWH-G03-C4-A110-10
SWH-G03-C5-D24-10 SWH-G03-C5-A110-10
SWH-G03-C6-D24-10 SWH-G03-C6-A110-10
SWH-G03-C7-D24-10 SWH-G03-C7-A110-10
SWH-G03-C8-D24-10 SWH-G03-C8-A110-10
SWH-G03-C9-D24-10 SWH-G03-C9-A110-10
SWH-G03-D2-D24-10 SWH-G03-D2-A110-10
SWH-G03-B2-D24-10 SWH-G03-B2-A110-10
SWH-G03-B3-D24-10 SWH-G03-B3-A110-10

调速阀的常见故障及排除

（一）流量调节失灵

这是指调整节流调节部分，出油腔流量不发生变化，其主要原因是阀芯径向卡住和节流调节部分发生故障等。主要原因是锁紧装置松动，节流口部分堵塞，油温升高，进、出油腔小压差过低和进、出油腔接反等。因此在使用时要注意进、出油腔的位置，避免接反。

减压阀芯或节流阀芯在全闭位置时，径向卡住会使出油腔没有流量，在全开位置（或节流口调整好）时，径向卡住会使调整节流调节部分出油腔流量不发生变化。

另外，当节流调节部分发生故障时，会使调节螺杆不能轴向移动，使出油腔流量也不发生变化。发生阀芯卡住或节流调节部分故障时，应进行清洗和修复。

台湾KZYY变量叶片泵 台湾KZY叶片泵 台湾KZYY油泵 台湾KZY油泵 台湾KZYY液压泵 台湾KZY液压泵

台湾KZYY油泵VP-08-FA1

台湾KZYY油泵VP-08-FA2

台湾KZYY油泵VP-08-FA3

台湾KZYY油泵VP-12-FA1

台湾KZYY油泵VP-12-FA2

台湾KZYY油泵VP-12-FA3

台湾KZYY油泵VP-15-FA1

台湾KZYY油泵VP-15-FA2

台湾KZYY油泵VP-15-FA3

台湾KZYY油泵VP-20-FA

台湾KZYY油泵VP-20-FA2

台湾KZYY油泵VP-20-FA3

台湾KZYY油泵VP-30-FA1

台湾KZYY油泵VP-30-FA2

台湾KZYY油泵VP-30-FA3

台湾KZYY油泵VP-40-FA1

台湾KZYY油泵VP-40-FA2

台湾KZYY油泵VP-40-FA3

台湾KZYY双联变量叶片油泵 VP-08-08F-A1,VP-12-12F-A1,VP-15-15F-A1,VP-20-20F-A1,

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A3