

中纤板金刚石刀具采购 信德利 金刚石刀具

产品名称	中纤板金刚石刀具采购 信德利 金刚石刀具
公司名称	东莞市信德利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段
联系电话	13825727756 13825727756

产品详情

信德利——电子锯锯片作业准备

- (1)将作业台及作业场地清理干净；
- (2)检查吸尘系统是否正常；
- (3)检查锯片是否锋利，是否完好，气压是否达到0.6Mpa。试机约一分钟，看电脑开料锯是否正常；
- (4)准备好板材和辅料(垫板等)。

金刚石锯片——信德利，高，

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——锯片使用中的常见问题及解决方案

1.刀头两侧磨损不均匀

原因：锯片倾斜切割；两侧水量不一样，其中一侧水量不足。

解决方法：检查锯片倾斜情况；检查冷却水系统。

2.刀头破损

原因：刀头结合剂太硬，锯片进给速度太快，坚硬异物等因素

解决方法：降低锯片的进给速度，防止异物出现。

欢迎需要电子锯主锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

信德利——正确使用电子锯主锯片的方法

- 1、不同规格和用途的电子锯主锯片，其设计的刀头角度和基体形式有所不同，尽量按其所对应的场合使用。
- 2、设备的主轴和夹板的尺寸及位置精度对使用效果有很大影响，安装电子锯主锯片前要检查和调整。
- 3、随时注意电子锯主锯片工作情况，发生异常，如振动、噪声、加工面走料情况，必须及时停机调整，并及时修磨，保持锋利。
- 4、修磨电子锯主锯片不得改变其原来角度，避免刀头局部骤热骤冷，可以请修磨。
- 5、暂时不用的电子锯主锯片要垂直吊挂，避免长时间平放，更不应将物堆压其上，刀头处要加以保护，不许碰撞。