

海绵裁断机价钱 九钢机械一年质保 海绵裁断机

产品名称	海绵裁断机价钱 九钢机械一年质保 海绵裁断机
公司名称	东莞市九钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇龙桥路276号103室
联系电话	13650164750 13650164750

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市九钢机械有限公司

操作简单的海绵裁断机——九钢机械设备期待与您合作

随着科学技术的不断发展，海绵裁断机的产品等级和质量也是越来越好，但是也有厂家在担心，通过高科技生产出来的产品，会不会很难操控呢？工人能不能在短时间内掌控机器的操作运行呢？厂家通过不断的和客户沟通，研究客户需求的变化，研究出符合客户要求的海绵裁断机。生产售卖的海绵裁断机产品质量好，使用寿命长，操作简单，工人在一两天的短时间内就可以熟练的操作机器。如果你有需要购买海绵裁断机，推荐九钢机械设备的產品。

供应九钢双边送自动送料吸塑裁断机智能吸塑裁断机吸塑裁断机下料机

液压裁断机滤油器详谈！！！！

通常所说的“滤油器”，一般是指“过滤液压油”的过滤设备。一般是由“壳体”和“滤芯”组成。

按“滤芯”的材料分，可以分为“纸质滤芯滤油器”、“化纤滤芯滤油器”、“玻纤滤芯滤油器”、“不锈钢滤芯滤油器”等。

按照结构形式分，可以分为网式滤油器、线隙式滤油器，折叠滤芯式滤油器、烧结式滤油器、磁性滤油器等。

按“滤油器”安放的位置不同，还可以分为“吸油滤油器”，“管路滤油器”、“回油滤油器”。

考虑到泵的“自吸性能”，“吸油滤油器”一般都是“粗过滤器”。液压裁断机通常使用的是“网式滤油器”，其滤芯以“铜网”或者“

不锈钢网”为过滤材料，在周围开有很多孔的“塑料”或“金属”筒形骨架上，包着“一层”或“两层”铜丝网，其“过滤精度”取决于“铜网层数”和“

网孔大小”。这种“滤油器”结构简单，通流能力大、清洗方便、但“过滤精度”低，一般用于“液压泵”的吸油口。

油压裁断机油温过高有哪些原因？

- 1、油泵损坏，内部零件在高速转动时磨损产生热量。
- 2、油压组件内漏，如方向阀扣坏或密封圈损坏，令高压油流经细小空间产生热量。
- 3、压力调节不当，液压系统长期处于高压状态而过热。

裁断机上升或下压不顺畅有卡顿怎么回事怎么处理？

裁断机出现这种状况一般由以下几点造成：

- 一、机器的继电器松动或失效，首先把继电器按紧或调换下位置再观察是否还有卡顿的现象；
- 二、时间制失效，可以把裁断深度的时间制跟上升高度的时间制调换下再观察；
- 三、油路系统故障导致抽油不畅，这个需要师傅检测，不过这种情况比较少见。