

安阳发那科系统报警441故障维修

产品名称	安阳发那科系统报警441故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

发那科伺服报警[1-2]401??? 伺服报警：n—轴(轴1—4)伺服放大器READY信号(DRDY)断开。?
n—轴VRDYOFF402??? 伺服报警：没有轴控制卡。??? SV卡不存在

fanuc 0i系统 报警368号维修售后中心维修，：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

FANUC伺服维修常见的故障有：1、2、5、8、9、01、09、19、20、56、U、L、无显示等；

发那科系统常见的故障有：5、414、433、434、443、449、460等。

- 1) A20B-8101-0285
- 2) A20B-8101-0180
- 3) A20B-3300-0283
- 4) A20B-3300-0393
- 5) A20B-3900-0163
- 6) A20B-3300-0291

7) A20B-3900-0170

8) A20B-8100-0710

9) A02B-0309-D502/D

1、发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等；

2、发那科(FANUC) 0i/0i Mate C (B) 系列；

3、发那科(FANUC) 16i/18i/21i-MODEL B系列；

4、发那科(FANUC)NC控制器、伺服放大器、伺服电源、控制板、单块控制电路板(主板、CPU板、底板、插板、电源板、MAIN板、I/O板、AXIS板、SPIF板、CRT板、PMC板、FSRM板、SRAM板、DRAM板、PSU电源板)等；