

山西矿用电磁流量计故障排除

产品名称	山西矿用电磁流量计故障排除
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	990.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

山西矿用电磁流量计故障排除解决方案

矿用流量计检查变送器电路板是否完好。若接线盒进水或被侵蚀性被测液体侵蚀，可导致电器机能下降或损坏。此时应更换电路板。

矿用流量计保证管道内被测液体的流速在低流量界限值之上，以使变送器能够正常工作。

矿用流量计检查信号电缆连接和电缆的绝缘机能是否完好，若泛起信号电缆松动现象，将其重新连接即可；若检查到电缆的绝缘性不符合绝缘要求，则需要换新的电缆。

矿用流量计重新对转换器设定值进行设定，并对转换器的零点、满度值进行校验。

矿用流量计输出信号超满度量程

1.原因分析 引起此类故障的原因大致有：矿用流量计信号电缆接线泛起错误或电缆连接断开；(2)转换器的参数设定不准确；

矿用流量计转换器与传感器型号不配套。

矿用流量计解决方案 (1)检查信号回路连接正常与否，若信号回路断开，输出信号将超满度值，此时需重新准确连接信号电缆。同时，需检查电缆的绝缘机能是否完好，若已经不符合要求，则需更换新的电缆。(2)具体检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求