

# 重庆奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例

产品名称	重庆奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

重庆奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例重庆奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例

广州云启设备有限公司，摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源出现故障，立即维修总比不维修要好。把故障控制在初发状态，尽量减少故障扩大话，出现问题，立即停用。尽快解决。广州云启公司将在保证质量的前提下，尽可能的降低成本，摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修，维护客户的利益。提高客户对摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修的满意度，广州云启公司的服务承诺是：信誉至上，用户至上的原则。并提供终身的摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修技术咨询服务。

常见故障： 摄像机没有图像显示、图像缺色或偏色(如偏红或偏粉红色)  
摄像头导连线内部断芯，(摄像主机与摄像头之间的连线断芯或插头断针)  
更换导连线或接插头 摄像机显示图像为黑白，无彩色  
摄像头接触不好图像时有时无，图像出现条纹或波纹 摄像头内部软电路板折断  
等等

重庆奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例重庆  
维修案例一：MGB ML-L685-00400 冷光源 主副电源板故障，含高压模块设备名称：MGB ML-L685-00400  
冷光源检测故障：主副电源板故障，含高压模块维修方案：维修电源套件，控制板维修周期：1个工作日  
保修周期：非人为保六个月

维修案例二：STORZ xenon nova 175 20131520 冷光源 开机无法启动设备名称：STORZ  
xenon nova 175 20131520 冷光源检测故障：开机无法启动，指示灯不亮故障分析：电源板损坏，  
内部灰尘大，有发霉痕迹，无输出维修方案：维修电源组件维修周期：7个工作日，保修周期：非人为保  
修3个月

重庆奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例奥林巴斯OLYMPUSCV-290内窥镜主机维修案例

[陕西奥林巴斯OLYMPUSOTV-SX2摄像头维修公司](#)