

# 定制净益康玻璃钢水处理设备维修率低

产品名称	定制净益康玻璃钢水处理设备维修率低
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

软化水设备中软水硬度超标的原因主要是：  
、软化水设备的再生周期设定过大，或流量计故障造成的计量不准，使树脂本该再生时未能及时再生，致使超标水注入软水箱。

、正洗时间偏短，使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。  
、给水水压不稳引发的盐箱补水过少，吸盐过少，正洗不足，其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标，影响软水箱水质。  
、在盐箱中的盐很少时，未能及时添加，造成某次再生的效果不佳。

、操作不当，在某次再生过程中关闭给水阀。

产水水质：顺流再生复床系统产水水质在 $20\ \mu\text{s}/\text{cm}$ 到 $1.0\ \mu\text{s}/\text{cm}$ 之间(视实际工艺流程及进水水质而定)。

软化水设备的工作条件：1.工作温度：4-45；2.工作压力：建议45-80PSI之间;3.进水水质：TDS建议低于200PPM、PH范围6.5~7.5原水不含氧化物、颜色、浑浊物和有机物

[净益康环保汽车配件大型碳钢污水处理设备](#)