河南郑州三菱变频器的故障维修

产品名称	河南郑州三菱变频器的故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

三菱变频器A500系列是通用型变频器,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E500系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有优势。以下笔者就三菱变频器在市场上使用广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍: 2.1 OC1、OC3故障 在以前笔者介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。

- (1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;
- (2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);
- (3) 变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。