

5S目视化管理中整顿的三要素是什么？

产品名称	5S目视化管理中整顿的三要素是什么？
公司名称	山东高百标识工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高百标识 地址:济南 价格:面议
公司地址	山东省济南市历下区奥体西路1222号力高国际3号楼618
联系电话	13290337653

产品详情

5S管理中整顿的三要素是什么？高佰标识52咨询专家表示，整顿在5S管理中是比较关键的一个内容，只有做好整顿，现场物品取拿的效率才能得到更好的提高。现场整顿的改善，首先要对现场进行布局的优化，物品的目视化管理，要想高质量的做好整顿，要遵循以下三个要素。

要素：场所：

现场的必要品要放置在方便取拿，且安全的区域的存放。

要点：1.要根据使用物品的频率设置存放场所；

2. 高频率(随时)使用的物品优先放置在作业岗位附近(1米内)；

3. 放置物品的量根据生产量确定，物品量大使用量不超过4小时，小量不低于2小时的量；

4. 低频繁使用的物品放置于车间的仓库统一管理；

5. 物品存放于多层货架的时候遵循以下原则：重的放在底层，使用频繁的放置在中间层，轻的物品放置在上层；

第二要素：方法：

现场的必要品要考虑取拿方便为原则的存放方法。

要点：

- 1.根据必要品的形状及特性，制作适合的存放方法，比如制作一些存放架及存放盒等;
- 2.物品存放时要考虑先进先出的原则，防止浪费;

第三要素：标识：

现场必要品的型号、种类、名称等要进行标识。

- 1.物品的详细内容要做好标识，并张贴在物品处或附近;
- 2.相似的物品考虑采用不同的颜色来区分标识;
- 3.必要品的量化管理考虑采用不同的颜色来区分：黄色为大量，绿色为正常使用量，红色为少量(提示需要购买)。

5S管理中整顿的三要素是什么?以上就是高佰标识5S咨询专家的相关介绍，5S管理要想高质量的完成及长久维持，按照整顿的三要素进行改善是必须的