## 李松蓢叉车,李松蓢电动搬运车

产品名称	李松蓢叉车,李松蓢电动搬运车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1588.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:3T 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633,6 35号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

李松蓢叉车,李松蓢电动搬运车,产品包括搬运车,堆高车,平台车,油桶车等仓储搬运设备,深圳咏鑫 升降机销售和售后。

李松蓢叉车,李松蓢电动搬运车产品特性介绍

- A、泵浦及油缸轴心,均电镀硬鉻处理,并采双重进口油封保护,不但经久耐
  - 用,防漏效果更是大幅提高。
- B、机身全部使用高张力钢板加压成形,经粉体烤漆处理,经久不易生锈。
- C、货叉加双侧补强,强度十足配合前端导板出入垫板更为轻巧顺畅。
- D、采用高品质轴承,依场地需求可配备PU或尼龙材质车轮,达到不刮伤地板 及防止脱胶之要求。
- E、各主要关节均装置BUSHING(衬套)并于各重要转向部分加装黄油嘴, 保养容易可使机台寿命更加延长。
- F、如在使用时偏载,超载两货叉不平,本车特在长推杆与提升架连接处,使用带"牙齿"的偏芯销轴,可以微调平衡。

## 李松蓢叉车,李松蓢电动搬运车

- 1、精心处置各种衬垫。如机油盘或气门罩盖,因为触摸面积大,不易压实,简单形成漏油。
- 2、按修补标准拧紧各螺母。过松压不紧衬垫会渗油;过紧会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑致使漏油。
- 3、及时替换失效油封。油封装置不当,轴颈与油封刃口不一样心,很简单因偏摆而甩油;有些经长期运用后,会因橡胶老化而失掉弹性、密封唇口损坏开裂或自紧绷簧失效,均会损失封油效果,应按标准修正或替换合格配件。
  - 4、及时替换磨损严峻的机件。
- 5、及时修换主轴承。当主轴承与轴颈合作空隙过大时,前后油封会因曲轴冲击效果而失掉密封性,形成机油从曲轴头部外漏,或向离合器内渗油,然后污染摩擦片致使打滑,作业失效。