

# 李松荫叉车，李松荫电动搬运车

产品名称	李松荫叉车，李松荫电动搬运车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1588.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:3T 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

李松荫叉车，李松荫电动搬运车,产品包括搬运车，堆高车，平台车，油桶车等仓储搬运设备，深圳咏鑫升降机销售和售后。

李松荫叉车，李松荫电动搬运车产品特性介绍

A、泵浦及油缸轴心，均电镀硬铬处理，并采双重进口油封保护，不但经久耐

用，防漏效果更是大幅提高。

B、机身全部使用高张力钢板加压成形，经粉体烤漆处理，经久不易生锈。

C、货叉加双侧补强，强度十足配合前端导板出入垫板更为轻巧顺畅。

D、采用高品质轴承，依场地需求可配备PU或尼龙材质车轮，达到不刮伤地板

及防止脱胶之要求。

E、各主要关节均装置BUSHING（衬套）并于各重要转向部分加装黄油嘴，

保养容易可使机台寿命更加延长。

F、如在使用时偏载，超载两货叉不平，本车特在长推杆与提升架连接处，使

用带“牙齿”的偏芯销轴，可以微调平衡。

李松荫叉车，李松荫电动搬运车

1、精心处置各种衬垫。如机油盘或气门罩盖，因为触摸面积大，不易压实，简单形成漏油。

2、按修补标准拧紧各螺母。过松压不紧衬垫会渗油;过紧会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑致使漏油。

3、及时替换失效油封。油封装置不当，轴颈与油封刃口不一样心，很简单因偏摆而甩油;有些经长期运用后，会因橡胶老化而失掉弹性、密封唇口损坏开裂或自紧绷簧失效，均会损失封油效果，应按标准修正或替换合格配件。

4、及时替换磨损严峻的机件。

5、及时修换主轴承。当主轴承与轴颈合作空隙过大时，前后油封会因曲轴冲击效果而失掉密封性，形成机油从曲轴头部外漏，或向离合器内渗油，然后污染摩擦片致使打滑，作业失效。