

# 许昌康尼驱动器维修

产品名称	许昌康尼驱动器维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

对动态性能要求较低的场合使用，且价格较有优势。OC1，在以前我们介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(我们以A500系列变频器为例)：1. 参数设置问题不当引起的，如时间设置过短。外部因素引起的，如电机绕组短路，包括(相间短路，对地短路等)3. 变频器硬件故障，如霍尔传感器损坏，IGBT模块损坏等。在现在的维修中，我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题，OC故障仍然存在，当然更换控制板也不是解决问题的办法。这时我们可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大，以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警，无常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源。

康尼驱动器维修引起驱动器过流保护。(3)驱动器一通电或者一开始运行就出现过流。这种过流保护一般是因驱动器内部故障引起的，如果负载正常，驱动器还是出现过流保护，大部分是过流检测电路引起，如电流检测电路，取样电阻或传感器等。1.小修项目：1) 电动机吹风清扫，做一般性的检查。2) 更换局部电刷和弹簧，并进行调整。3) 清理集电环，检查和处理局部绝缘的损伤，并进行修补工作。4) 清洗轴承，进行检查和换油。5) 处理绕组局部绝缘故障，进行绕组绑扎加固和包扎引线绝缘等工作。