

漯河康尼伺服驱动器维修过热故障维修

产品名称	漯河康尼伺服驱动器维修过热故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

伺服驱动器300APC报警故障维修300APC 警报表示您正在使用**脉冲编码器。 **脉冲编码器和增量脉冲编码器之间的区别在于位置的记忆保持。使用带增量脉冲编码器的 CNC 控制，每次重新打开机器时都必须参考机器。对于**式脉冲编码器，有一个电池后备存储器，可在机床断电时保留机床的位置。当 CNC 机床重新启动时，它会询问编码器其位置，然后编码器以当前位置作为响应。如果它在关闭时的容差范围内，CNC 将继续运行程序。但是，如果您因拔掉编码器电缆而失去内存保留，您较终会收到 300 级 APC 警报。这些警报仅表示必须重新引用机器。重新参考程序由机床制造商确定 - 请查阅您的机床制造商手册以了解正确操作。