

冷冻式干燥机找哪家 汉诚净化 常州冷冻式干燥机

产品名称	冷冻式干燥机找哪家 汉诚净化 常州冷冻式干燥机
公司名称	杭州汉诚净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区潜川镇乐平村乐观堂
联系电话	18268166118 18268166118

产品详情

过滤洗涤干燥机

清洁生产。锥型过滤洗涤干燥三合一可密闭式运作，而且安装有粉尘捕集器，搜集干燥后形成的粉尘，能达到高洁净度等级的生产实际操作规定。过滤洗涤干燥机

清洁生产。锥型过滤洗涤干燥三合一可密闭式运作，而且安装有粉尘捕集器，冷冻式干燥机价格，搜集干燥后形成的粉尘，能达到高洁净度等级的生产实际操作规定。过滤洗涤干燥机

清洁生产。锥型过滤洗涤干燥三合一可密闭式运作。

循环系统

导热油压力低

产生原因：导热油中有空气。

排除方法：开启循环泵、有软管一端连接在导热油排气口，常州冷冻式干燥机，一端与平衡桶连接，打开排气阀，冷冻式干燥机哪家好，排尽管路中的空气。

导热油进出口温差大

产生原因：导热油流量不足(导热油性能下降循环泵性能下降)；测温探头有故障。有空气混入导热油。

排除方法：换导热油，修循环泵；更换温度探头；排空气。

循环泵切换

产生原因：压力不稳定；循环泵已损坏。；压力继电器已损坏。

排除方法：排空气；更换或修理循环泵；换修或修理继电器。

压缩空气中油雾含量过高对冷干机运行有什么影响？

空压机的排气含油量是各不相同的，如国产活塞式有油润滑空压机排气含油量为65—220mg/m³，少油润滑空压机排气含油量是30~40mg/m³，国产所谓无油润滑空压机（实际上是半无油润滑）排气含油量也有6~15mg/m³；有时，冷冻式干燥机找哪家，由于空压机中的油气分离器损坏失效，会使空压机排气中的含油量大大增加，含油量大的压缩空气进入冷干机后会在换热器铜管表面蒙上一层厚厚的油膜，由于油膜的传热阻力要比铜管大40~70倍，这就大大降低了预冷器及蒸发器的换热性能，严重时会使冷干机无法正常工作。具体表现为蒸发压力下降而反而上升、冷干机排气中含油量不正常增大、自动排水器经常被油污堵塞等。这种情况下，即使冷干机管线系统中不断更换除油过滤器也无济于事，维持不了多久精密除油过滤器的滤芯就会很快被油污堵塞。的办法是修理空压机，更换油气分离器滤芯，使其排气含油量达到正常的出厂指标。)

冷冻式干燥机找哪家-汉诚净化(在线咨询)-常州冷冻式干燥机由杭州汉诚净化设备有限公司提供。杭州汉诚净化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！