## 盐城HDPE土工膜拉伸实验 复合膜老化试验

产品名称	盐城HDPE土工膜拉伸实验 复合膜老化试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

HDPE土工膜的检测按三个步骤进行,即目测、充气检测及破坏试验,目测主要是对铺设的土工膜外观、焊缝质量、T型焊接、基底杂物等进行细致的检查,所有施工人员对这一工作都应贯彻在全部施工过程中。

除目检外,如有必要还可采用真空检测和气压检测,充气压检测的充气强度为0.25Mpa,5分钟不漏气,考虑到卷材较柔软易变形,允许压力下降20%。对HDPE土工膜进行拉力测试时(破坏试验),其标准为在做剥离和剪切试验时,焊缝没被撕裂开而母才被撕拉破坏,此时焊接合格。

HDPE土工膜的外观检查,发现膜面有孔眼等缺陷损及焊接过程中出现的漏焊、虚焊、破损等情况下, 应及时用新鲜的母材修补,补疤每边超过破损部位10-20cm。

- 二.施工条件
- 1. 基底准备:
- 1、检查并确认基础支撑层已具备铺设复合土工膜的条件。基面应干燥(含水率应控制在15%以下)压实(密实均匀,压实系数 0.95)。表面平整、无裂痕、无泥泞、无洼陷、坡度均匀一致,铺膜内的平直度应平缓变化,阴阳角处圆滑。
- 2、清扫土工膜铺设面,不能有尖锐物,石块、铁丝、木棒等,防渗范围内的草皮,树根要清除,对于杂草要喷洒灭草剂。
- 2. 铺设前准备工作:
- 1、下料分析,合理裁剪。
- 2、检查复合土工膜的外观,记录并修补损伤、孔洞等缺陷;
- 3、做试验段,确定焊接温度,速度等施工工艺参数。

4、	在铺复合土工膜前用压路机静压两边收面。	