

# 隔膜板框压滤机 湖南板框压滤机 态科过滤机

产品名称	隔膜板框压滤机 湖南板框压滤机 态科过滤机
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

## 产品详情

### 液压系统

该系统是压滤机活动零部件的动力源，主要由油箱、液压油、液压回路、管路、压力表等组成，液压回路控制油缸和马达的动作，大型压滤机由马达液回路和油缸液压回路组成，隔膜板框压滤机，液压回路由泵提供动力，由各类阀来控制回路液压油的流向，压力、流量等。

### 主机

先由油缸，主梁、止推板和支架组成机架，压紧板、过滤板部分放到主梁上，传动系统贯穿于机架之中，管路部分分布于压紧板和止推板上，各部分有机地组成了一个整体。

### 形不成滤饼或滤饼不均匀

造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多，供料不足或太稀，或者有堵塞现象都会引起这种现象。

针对这些故障要细细的排查原因，板框压滤机品牌，终找到确切的问题所在，然后对症下药解决问题。主要的解决办法有：增加供料、调整工艺，湖南板框压滤机，改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动，不断增压等方法。

四、滤布的选择一定要符合滤浆的过滤技术要求，板框压滤机价格，新滤布制作前应先缩水，开孔直

径应小于滤板孔径，配套滤板时布孔与板孔应相对同心，进料孔布筒应贴紧筒壁，否则会造成，过滤不清，过滤速率低，布筒，达不到预期过滤目的后果。五、移动滤板时，用力应均匀适当，不得碰撞、摔打，以免损坏密封面及滤板手把。滤布使用一段时间后会变硬，性能下降，为此需作定期检查，若发现有变卦影响过滤速率的现象，则可用相应低浓度的弱酸弱碱进行中和清洗，使滤布恢复功能，无法恢复则及时更换。

隔膜板框压滤机-湖南板框压滤机-态科过滤机(查看)由湖北态科工业过滤系统设备有限公司提供。湖北态科工业过滤系统设备有限公司是湖北襄樊,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在态科过滤机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创态科过滤机更加美好的未来。