

平顶山安川伺服报警.030是什么原因

产品名称	平顶山安川伺服报警.030是什么原因
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

A.03：主电路检测部分异常状况：在接通控制电源或者运行过程中发生原因： 控制电源有AC63~60V的时候； 伺服单元故障处理： 将电源恢复正常； 更换伺服单元