

# 博山中联水泵 消防稳压供水设备 消防稳压设备

产品名称	博山中联水泵 消防稳压供水设备 消防稳压设备
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

## 产品详情

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-  
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

磨轴的主要端由: BIA 型双端面机械严密封闭, 消防稳压设备, 反压状况是不好的办公状况, 媒介中的颗粒、杂质很容易进入了严密封闭面, 使严密封闭失去效力。磨轴的主要件为橡胶斑纹管, 且是因为上端严密封闭面处于不好润滑油状况, 响动环之间的磨擦力矩大于橡胶斑纹管与轴之间的传交转矩, 发生相对转动。动、静环匡助严密封闭因为遭受污水中的弱酸、微弱的碱的腐蚀, 橡胶件已无弹性。有的已, 消防稳压供水设备, 错过了应有的功能, 萌生了磨轴的现象。

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-  
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

无负压日常维护10、视环境恶劣情况, 定期打开机头清洁无负压供水设备触摸屏的反射条纹和内表面。具体的方法是: 在机内两侧打开盖板, 可以找到松开扣住机头前部锁舌的机关, 打开机关即可松舌。抬起机头前部, 消防稳压设备原理, 可以看到触摸屏控制卡, 拨下触摸屏电缆, 向后退机头可卸下机头和触摸屏。仔细看清楚固定触摸屏的方法后, 卸下触摸屏清洗, 注意不要使用硬纸或硬布, 不要划伤反射条纹。很后, 按相反顺序和原结构将机头复原。总之, 遇到触摸屏不能使用的情况, 请不要着急, 消防稳压设备选用, 一般供水设备都会自带手动控制系统, 触摸屏的维护希望大家都能多多学习下。

固体颗粒杂质引动的机械严密封闭渗漏 假如固体颗粒进入了严密封闭端面, 将会划伤或加快严密封闭端面的磨耗, 水锈和油污在轴(套)外表的堆积速度超过磨擦副的磨耗速度, 以致动环不可以偿还磨损位移, 硬对硬磨擦副的运转生存的年限要比硬对青灰磨擦副的长, 由于固体颗粒会镶嵌青灰严密封闭环的严密封闭面内。对策:

在固体颗粒容易进入了的位置应选用碳化钨对碳化钨磨擦副的机械严密封闭。

博山中联水泵(图)-消防稳压供水设备-消防稳压设备由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司为客户提供“消防泵,柴油机消防泵,博山水泵”等业务,公司拥有“博江”等品牌,专注于离心水泵等行业。 ,在山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:宋秋利。同时本公司还是从事山东电动机消防泵,柴油机消防水泵,电动机消防泵组的厂家,欢迎来电咨询

。