

# 天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询

产品名称	天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询广州云启设备有限公司是一家维修摄像系统的服务商。我们的目标是以“质的质量，效的服务，合理的价格”来回馈广大尊贵的客户。我们希望通过我们的努力能在同行业中做到，能与广大尊贵的客户建立持久良好的合作关系。一直秉承高质量服务，高技术创新，高速度发展的经营理念。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供更加优质的服务。

维修史赛克stryker597T688i单晶片及888i988i三晶片内窥镜摄像系统维修史赛克stryker597T摄像系统维修史赛克stryker688i摄像头、摄像头导连线、摄像主机维修史赛克stryker888i摄像系统(维修888i摄像头、摄像头导连线、摄像主机)维修史赛克stryker988i摄像系统(维修988i摄像头、摄像头导连线、摄像主机)维修史赛克stryker1288HD摄像系统(维修1288HD摄像头、摄像头导连线、摄像主机)

二、操作指南摄像头摄像主机图示：1、确保摄像头已正确插入主机，然后按下1488摄像控制台的电源开关。2、按1488主机液晶屏的左右箭头或者所需手术模式共9种，3、确认摄像头已连接光学适配器，并连接上内窥镜及光纤。然后将内窥镜物镜端对准白色无反光的平整物体（如白纱布），使得白色画面充满整个屏幕，然后将冷光源调节到正常的使用亮度，确保白色平面上没有可见的亮斑。此时长按1488摄像控制台上的白平衡键或摄像头上的W按键超过2秒钟，摄像主机会自动进行白平衡校正，直至屏幕上显示“白平衡完成”，白平衡调整完毕。4、根据被观察物体的远近，旋转定焦光学适配器的对焦环(2)或变焦光学适配器的调焦环(2)及对焦环(3)，直到图像清晰聚焦即可进行手术5、可通过摄像主机上的菜单键进入用户功能设置，按压+或者-按键调节输出图像亮度和数码放大的等级；6、也可通过摄像头上的上下按键或短按“W”，调节图像亮度或者放大还原图像7、手术完成后，请关闭摄像主机电源，然后拔下摄像头；取下内窥镜及光纤按照说明书上推荐的方法准备清洁和处理。

维修案例：设备名称：STORZ H3-Z摄像头检测故障：反馈无法使用或使用不正常开机无图像维修方案：更换线缆、CCD维修周期：5-7工作日保修周期：6个月天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询

广州云启设备有限公司经过多年的摄像系统设备安装维修实践，公司拥有一批10多年维修经验的工程技

术人员，。丰富的技术经验和维修案例。把客户的需求放在第1位，为客户提供优质的服务。本着高起点，高质量，低价格，完善的售后服务方针赢得了客户的广泛支持与信赖，得到了诸多客户的认可，并与之形成了长久的合作关系。着“诚信、共赢”的理念，做您的强有力后盾。维修松下PanasonicGP-US522GP-US742内窥镜摄像系统维修US522三晶片摄像头及摄像头导连线维修PanasonicGP-KS162HDEGP-KS822HEModelNo.GP-KS822HHE摄像头，常见故障有：摄像头电路板折断，摄像头没有图像显示，显示图像发红或偏其它颜色，图像有条状纹波、显示亮度不够等情况，均可维修。KS822摄像头里面软电路板被扯断，更换新的摄像头软电路板KS822摄像头尾部折断，内有线芯拉断，无图像显示为KS822摄像头重新更换全新的2.5米

维修案例一：设备名称：OTV-SC摄像头检测故障：不能正常工作没有图像，线缆接线板故障维修方案：更换线缆接线板，重新接线维修周期：7-10工作日保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：国产摄像头故障检测：开机可以显示图像，图像偏暗，偶发黑屏和干扰，两侧护套破损老化，线缆整体有扭曲维修方案：更换线缆维修周期：3个工作日保修周期：非人为保6个月"

天津STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询STORZ史托斯3CCD摄像系统维修咨询

[青海STORZ史托斯STORZ史托斯内窥镜摄像系统维修找云启](#)