

金轮找圆机 单板旋切机生产厂家图片 河北旋切机生产厂家图片

产品名称	金轮找圆机 单板旋切机生产厂家图片 河北旋切机生产厂家图片
公司名称	山东金轮机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路交汇处
联系电话	18369559370 18369559370

产品详情

无卡旋切机出现啃刀的原因

无卡旋切机是目前木材行业中较为常用的一类机械产品，不过此类产品会出现啃到现象，具体原因如下：

当无卡旋切机的刀口过大或是单辊太低时，无卡旋切机的压力变小，木轴的直径变大，就会出现啃刀的情况。还有当无卡旋切机旋到木芯的时候会因为刀口变小、单辊过高，压力过大造成无卡旋切机的啃刀现象。

以上就是无卡旋切机出现啃刀的具体原因以及分析。

如何安装旋切机刀

市面上针对于旋切机刀有专门的处理店面，进行加工和打磨，四尺高配旋切机生产厂家图片，之后再把打磨好的旋切机刀送到客户手中。

现在我们就来讲解下如何安装旋切机刀，首先在安装时要以卡轴为中心，利用卡轴中心线的高度作为参考点，将旋转螺栓固定在机器两边，确定中间高度，单板旋切机生产厂家图片，使刀片的刀刃和机器卡轴的中心都在同一水平线上，之后只需要把螺母紧固好就完成了。

使用旋切机时一定要严格遵循操作手册，确保机器各个部件完好无损耗。

确保旋切机在操作时受力均匀，若是受力不均匀就有可能造成面皮有的地方厚有的地方薄，河北旋切机

生产厂家图片，也就会形成波浪形状。旋切机的刀缝之间的间距也要注意把控，2.6米旋切机生产厂家图片，刀缝要注意是否迟钝，调整旋切机刀并重新打磨，调整刀口把间隙调整出来，避免出现面皮波浪形状，若是还不可以直接更换旋切机刀。

金轮找圆机-单板旋切机生产厂家图片-河北旋切机生产厂家图片由山东金轮机械制造有限公司提供。山东金轮机械制造有限公司是一家从事“旋切机,无卡旋切机,木工旋切机,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金轮机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金轮机械在木工机床中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事旋切机，无卡旋切机，找圆机的厂家，欢迎来电咨询。