

# 晋城120掘进机配件 太原鼎辉工贸 120掘进机配件哪里好

产品名称	晋城120掘进机配件 太原鼎辉工贸 120掘进机配件哪里好
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

## 产品详情

鼎辉工贸小知识：减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，减速机是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩。行走减速机是轮式或履带式传动的车辆和其它移动设备理想的驱动装置。160行走减速机为煤科院160掘进机设备，晋城120掘进机配件，鼎辉工贸公司承揽掘进机整机大修、零部件修理。

关键词：山西160掘进机维修，太原160掘进机维修，160掘进机配件

鼎辉工贸小知识：减速机漏油的原因分析

减速机结构设计不合理

- 1) 检查孔盖板太薄，上紧螺栓后易产生变形，120掘进机配件哪里好，使结合面不平，从接触缝隙漏油；
- 2) 减速机制造过程中，铸件未进行退火或时效处理，未消除内应力，必然发生变形，产生间隙，导致泄漏；
- 3) 箱体上没有回油槽，润滑油积聚在轴封、端盖、结合面等处，在压差作用下，从间隙处向外漏；
- 4) 轴封结构设计不合理。早期的减速机多采用油沟、毡圈式轴封结构，组装时使毛毡受压缩产生变形，而将结合面缝隙密封起来。如果轴颈与密封件接触不十分理想，120掘进机配件维修电话，由于毛毡的补

偿性能极差，密封在短时间内即失效。油沟上虽有回油孔，但极易堵塞，回油作用难以发挥。

行走减速机是轮式或履带式传动的车辆和其它移动设备理想的驱动装置。160行走减速机为煤科院160掘进机设备，鼎辉工贸公司承揽掘进机整机大修、零部件修理。

关键词：山西160掘进机维修，太原160掘进机维修，160掘进机配件

鼎辉工贸小知识：减速机漏油原因

减速机结构设计不合理引起漏油

如设计的减速机没有通风罩，减速机无法实现均压，造成箱内压力越来越高，出现漏油现象。

160行走减速机为煤科院160掘进机设备，鼎辉工贸公司承揽掘进机整机大修、零部件修理。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的化公司。

晋城120掘进机配件-太原鼎辉工贸-120掘进机配件哪里好由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司为客户提供“掘进机配件,维修”等业务，公司拥有“太原煤科院,三一,佳木斯”等品牌，专注于采掘设备等行业。，在太原市万柏林区西中环北中环交叉口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。